### 工事事故(速報)の情報提供について

工事の安全管理には、日頃から万全を期していただいているところでありますが、この度、残念ながら別紙に示す工事事故が発生しました。

各事務(管理)所の工事現場において、このような工事事故が再び発生することのないように工事事故概要を皆様にお知らせいたします。

本資料を活用し、受注者を適切にご指導頂き、再発防止に努めて頂きますようお願いいたします。

【工事事故(速報)発生状況 (H23.12.31現在)

	12月発生件数	累計件数	死亡者数	負傷者数
平成23年度(今年度)	6件	52件	1人	15人
平成22年度(昨年度)	5件	61件	2人	21人

- 注1)上記は、関東地方整備局管内の工事事故発生件数(速報)を示す。
- 注2)「12月発生件数」は、12/1~12/31の間に起きた件数。(月毎分)
- 注3) 「累計件数」は、4/1~12/31の間に起きた件数。(累計分)
- 注4)「死亡者数」・「負傷者数」は、4/1~12/31の累計人数を示す。
- 注5)平成23年度の数字は「速報」であり、審査の結果、「不問」になる可能性がある。

#### ●工事事故件数

(2件)

(月毎)


(7件)

(9件)

(2件)

(7件)

(4件)




(8件)

(6件)

(7件)


#### ●平成23年度 工事事故発生状況(発生形態別)



	発生形態	H21	H22	H23	過去3年間計
	建設機械の稼働に 関連した人身事故	12	6	1	19
	部材の加工作業等 により自らを負傷	5	4	1	10
労働	運搬中の資機材等 の落下や下敷きで				
災	負傷	5	2	4	11
害	墜落	6	8	3	17
1	準備作業、測量調 査業務等における 人身事故	1	0	0	1
	その他労働災害	5	5	1	11
	小計	34	25	10	69
公	架空線•標識等損 傷	20	14	6	40
衆	地下埋設物件損傷	7	6	4	17
損害	第三者の負傷・第 三者車両に対する				40
青	損害	11	13	18	42
	その他公衆損害	23	19	13	55
小計		61	52	41	154
	その他事故	1	2	1	4
	計	96	79	52	227


··H23年度重点的安全対策項目

#### ●「その他公衆損害」事故のうち、車両管理業務等の車両の自損事故を除く事故件数



■問合せ先:企画部 技術調査課 田島·直海 (TEL 048-600-1332)

発生日時	平成 23	年 12月	9 日(	金 ) 13	诗 40 分	天候	晴
工事情報	河川系事務所	1 1/2/22					
被災の状況	性別	年齢	職種		被災の程度	Į	
	_	_	ı	ポール、官用耳	<b>車損傷</b>		
事故概要	目的地にて停	車のために車	両を前進させた	たところ、敷地内	のポールに接触	!、損傷させたも	<sub>」</sub> の。
							_
				公衆損害事故一	第三者の負傷・第三	者車両に対する損	害





ポール損傷状況



官用車損傷状況

## 【事故発生原因】

・運転手の前方確認不足によるもの。など

- ・車両安全運転教育の徹底。
- ・周囲の傷害物は事前に確認してから運行するよう周知・徹底する。 など

発生日時	平成 23	年 12月	17 日 (	(土)	21 時 50 分	天候  晴
工事情報	道路系事務所	f 一般土木エ	事			
被災の状況	性別	年齢	職種		被災の程	度
	_	_	_	一般車	両2台損傷	
事故概要	路面へ流れた	した排水が凍綿	洁して一般車i	両が交通	事故を起こしたもの。	
				八血桿虫	京井 ダーネッタ店 ダー	- <b>*</b> + <b> </b>
				公來損害	『事故−第三者の負傷∙第∃	ニ石単両に刈りる損害

排水ポンプ(自動)2吋

排水ホース設置状況



事故発生時推定状況



- ・濁水プラントへ通じるホースが固定されていなかったため、排水が現場から国道へ流れ出してしまった。
- ・気温が低かったため、排水が路面にて凍結し、走行した一般車両がスリップして事故を起こしたもの。
- ・予備の排水ポンプで水位に応じて自動的に稼動するようになっており、繰り返し膨張・収縮及び稼動時の引張力により、ホースが外れてしまったものと思われる。

#### 【事故発生原因】

ホースが十分に固定されていなかったため。 など

- ・現場に設置した器具は動かないよう固定すること。
- ・稼動させている機械があれば、作業を 実施していない時間帯においても定期 的に現場確認を実施すること。 など

発生日時	平成 23	年 12月	20 日(	火) 1時 30分	天候  晴
工事情報	道路系事務所	f 維持修繕エ	事		
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度	<b></b>
	_	-	-	一般車両損傷	
事故概要	舗装補修作業	き中、振動ローラ	ラーが一般車両	可に接触し、損傷させたもの。	
				公衆損害事故ー第三者の負傷・第三	E者車両に対する損害



サイドローラー


- ・サイドローラーを一旦待機場所に止め、コンバインローラーを 移動している間に事故が発生。
- ・エンジン低速時は自重により自走する可能性がある機械であったため、動いたと考えられる。(取扱説明書)
- ・作業手順書にて、エンジンは停止させるよう、指導していたが 守られていなかった。

## 【事故発生原因】

・エンジンを停止せず、機械を待機させたため。

- ・作業手順書を遵守するよう作業員に周知・徹底する
- ・作業内容に無理がないよう計画を立てること。 など

発生日時	平成 23	年 12月	20 日	(火)	20 時	0分	天候	晴
工事情報	河川系事務所	f 一般土木エ	事					
被災の状況	性別	年齢	職種			被災の	程度	
	-	_	-	現場仮	設物損傷			
事故概要	現場養生テス	トピースの練炭	養生箇所から	ら、付近に	こあった簡素	易トイレに	引火したもの。	
						<b>エ</b> の#	也事故ーその他事故	t <del>r</del>
						7 071	ピサ以一て の他争り	X



- ・現場にて練炭を用いてコンクリート養生を行っていた。
- ・練炭を二つ重ねた際に、着火面を上側にしたため、炎が発生した際に、 覆ってあったブルーシートに炎が飛び 移り、火災が発生したもの。



損傷状況

## 【事故発生原因】


・練炭の使用方法が安全でなかったためため。 など

- ・練炭を使用する場合は、作業員が定期的に現地を確認するなど、対策を講じること。
- ・火気に対する注意喚起を作業員に周知・徹底する。 など

発生日時	平成 23	年 12月	22 日(	(木)	11 時 10 分	天候	晴
工事情報	道路系事務所	f 維持修繕コ	事				
被災の状況	性別	年齢	職種		被災の私	呈度	
	_	_	_	標識損傷			
事故概要	資材運搬業者 	が大型ダンプロ	こて路盤材を	荷下ろし中、	. 標識に接触し、損	傷させたもの。	
					公衆損害事故一類	架空線・標識等の損傷	Ī

上層路盤施工中、材料搬入のダンプが施工幅員が狭いため、 道路上から荷下ろしを行っていた。 誘導員の指示のもと荷下ろしをしたが、運転手・誘導員とも 標識の認識がなく、接触した。

# 上層路盤工施工箇所 (常設規制帯) 誘導員 大型ダンプ 交通整理員 大型標識 (案内板)



- ・資材運搬会社のダンプトラック が、荷下ろし作業を行っていた。
- ・誘導員を配置し、周囲を確認していたが、標識を見落としていたため、当たってしまったもの。



現場状況



損傷状況

### 【事故発生原因】

・誘導時の周囲確認不足によるもの。 など

## 【事故防止のポイント】


・適切な誘導を実施するよう、作業員に 周知・徹底する。 など

φ700 約200kg

発生日時	平成 23	年 12月	27 日(	火)	11 時 10 分	天候  晴
工事情報	河川系事務所	f 一般土木エ	事			
被災の状況	性別	年齢	職種		被災の種	呈度
	男性	25	作業員	死亡		
事故概要	床固工石張り もの。	作業でクレーン	<b>たて玉石を吊</b>	って据え	た付ける際に石が落下	し、作業員にあたった
			=	工事関係	<b>者事故ー運搬中の資機材</b> 等	等の落下や下敷きで負傷

## 事故発生状況

#### ワイヤーが外れ下へ落下



既設の石に当たりながら作 業員の腰と足に接触



2本の丁張りを利用して 巨石積みの通りを確認し ていた

巨石を据え付けた時に玉掛ワイヤーが緩み巨石が 下に落下。作業員の腰と足にあたったもの。

# 【事故発生原因】

•現在調査中。

# 【事故防止のポイント】

・吊り荷の下に入らないよう、作業に周 知・徹底する。(クレーン則)

など