

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(土浦1/4)

| 整備局名                        | 関東地方整備局     | 事務所・出張所名 |                          |                | 霞ヶ浦河川事務所    |          | 土浦出張所    |                | 第Ⅱ次点検       |                |                |
|-----------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------|
|                             |             | 水系名      | 河川名                      | 左右中岸           | 対象区域<br>距離標 | 延長m      | 区域番号     | 点検対象施設名        | 点検実施<br>期 間 | 点検結果<br>(破損状況) | 対策の<br>要 否     |
| 利根川                         | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 中 岸      | 0k<br>~37.5k             | 37,500         | 堤 - 中 1     | 堤防       | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 0k<br>~37.5k             | 37,500         | 低護 - 中 1    | 低水護岸     | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 0k<br>~37.5k             | 37,500         | 路 - 中 1     | 管理用通路    | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 0.25k-49m<br>~0.5k-61m   | 238            | 養 - 中 1     | 不動前養浜・消波 | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          |                          | 238            | 水面 - 中 1    |          | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 0.5k-44m<br>~0.75k+91m   | 385            | 消 - 中 1     | 港町消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          |                          | 385            | 水面 - 中 2    |          | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 1.0k+45m<br>~3.5k-125m   | 2,330          | 特 - 中 1     | 堤防(特殊堤)  | H24.7.13 | 立入防止看板の欠損      | 要           | 立入防止看板の設置      | 有<br>(平成24年4月) |
|                             |             |          | 4.25k+150m<br>~4.5k+210m | 310            | 消 - 中 2     | 石田下消波施設  | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          |                          | 310            | 水面 - 中 3    |          | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 4.50k-70m<br>~4.50k+210m | 280            | 消 - 中 3     | 石田消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 6.25k-80m<br>~6.25k+120m | 200            | 親 - 中 1     | 自然再生区間A  | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 有<br>(平成23年4月) |
|                             |             |          | 6.50k<br>~6.75k+50mm     | 300            | 堤 - 中 2     | 自然再生区間B  | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 有<br>(平成22年7月) |
|                             |             |          | 6.5k-119m<br>~8.75k+110m | 2,479          | 消 - 中 4     | 沖宿消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          |                          | 2,479          | 水面 - 中 4    |          | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 無              |
|                             |             |          | 10.0k-150m<br>~10.25k    | 400            | 浄 - 中 1     | 川尻浄化施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否           |                | 有<br>(平成24年4月) |
| 400                         | 水面 - 中 5    | H24.7.13 |                          | 有<br>(平成24年4月) |             |          |          |                |             |                |                |
| 10.25k+120m<br>~10.75k+125m | 505         | 消 - 中 5  | 平尻養浜・消波                  | H24.7.13       | 異常なし        | 否        |          | 有<br>(平成20年7月) |             |                |                |
|                             | 505         | 水面 - 中 6 |                          | H24.7.13       | 異常なし        | 否        |          | 有<br>(平成20年7月) |             |                |                |

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(土浦2/4)

| 整備局名 | 関東地方整備局 | 事務所・出張所名 |     |                             | 霞ヶ浦河川事務所 |           | 土浦出張所    |          | 第Ⅱ次点検       |                |            |                |
|------|---------|----------|-----|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|------------|----------------|
|      |         | 水系名      | 河川名 | 対象区域<br>左右中岸                | 距離標      | 延長m       | 区域番号     | 点検対象施設名  | 点検実施<br>期 間 | 点検結果<br>(破損状況) | 対策の<br>要 否 | 実施予定の応急措置      |
|      |         |          |     | 11.0k-145m<br>~11.5k-45m    | 600      | 消 - 中 6   | 根田消波施設   | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 有<br>(平成22年4月) |
|      |         |          |     |                             | 600      | 水面 - 中 7  |          | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 有<br>(平成22年4月) |
|      |         |          |     | 14.75k-42m<br>~15.25k+55m   | 597      | 養 - 中 2   | 牛渡養浜・消波  | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     |                             | 597      | 水面 - 中 8  |          | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     | 20.5k<br>~22.75k-40m        | 2,210    | 消 - 中 7   | 田伏波浪対策施設 | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 有<br>(平成24年4月) |
|      |         |          |     |                             | 2,210    | 水面 - 中 9  |          | H24.7.13 |             |                |            | 有<br>(平成24年4月) |
|      |         |          |     | 23.25k+10m                  | 10       | 低護 - 中 2  | 低水護岸     | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 有<br>(平成24年4月) |
|      |         |          |     | 23.5k                       |          | 浄 - 中 2   | 浜内植生浄化施設 | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     | 26.5k-111m<br>~27.5k-100m   | 1,011    | 養 - 中 3   | 柏崎養浜     | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     |                             | 1,011    | 水面 - 中 10 |          | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     | 26.25k+130m<br>~34.50k+100m | 8,220    | 管 - 中 1   | 排砂管      | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     | 26.50k                      |          | 管 - 中 2   | 排砂管堤防横断部 | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     | 28.5k+75m<br>~29.25k+248m   | 923      | 養 - 中 4   | 安飾養浜・消波  | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     |                             | 923      | 水面 - 中 11 |          | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     | 33.00k-10m                  |          | 管 - 中 3   | 排砂管堤防横断部 | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     | 35.0k-40m<br>~36.0k+70m     | 1,110    | 養 - 中 5   | 石川養浜・消波  | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |
|      |         |          |     |                             | 1,110    | 水面 - 中 12 |          | H24.7.13 | 異常なし        | 否              |            | 無              |

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

| 整備局名 | 関東地方整備局     | 事務所・出張所名 |                                    |        | 霞ヶ浦河川事務所    |                  | 土浦出張所    |                       | 第Ⅱ次点検       |                       |                |
|------|-------------|----------|------------------------------------|--------|-------------|------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------|
|      |             | 水系名      | 河川名                                | 左右中岸   | 対象区域<br>距離標 | 延長m              | 区域番号     | 点検対象施設名               | 点検実施<br>期 間 | 点検結果<br>(破損状況)        | 対策の<br>要 否     |
| 利根川  | 霞ヶ浦<br>(西浦) | 右 岸      | 7.25k+170m<br>~48.25k+70m          | 40,900 | 堤 - 右 1     | 堤防               | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 無              |
|      |             |          | 7.25k+170m<br>~48.25k+70m          | 40,900 | 低護 - 右 1    | 低水護岸             | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 無              |
|      |             |          | 7.25k+170m<br>~48.25k+70m          | 40,900 | 路 - 右 1     | 管理用通路            | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 無              |
|      |             |          | 11.25k                             |        | 船 - 右 1     | 船着場<br>(施工途中船着場) | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 有<br>(平成23年4月) |
|      |             |          | 11.5k+170m<br>~12.0k+140           | 470    | 養 - 右 1     | 浮島前浜養浜           | H24.7.13 | 立入防止看板の欠損<br>立入防止柵の損傷 | 要           | 立入防止看板の設置<br>立入防止柵の補修 | 有<br>(平成24年7月) |
|      |             |          |                                    | 470    | 水面 - 右 1    |                  | H24.7.13 |                       |             |                       |                |
|      |             |          | 13.25k-15m                         |        | 樋 - 右 1     | 浮島第5排水樋管         | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 有<br>(平成19年4月) |
|      |             |          | 13.75k+30m                         |        | 樋 - 右 2     | 浮島第4排水樋管         | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 有<br>(平成23年7月) |
|      |             |          | 14.25k-42m                         |        | 樋 - 右 3     | 浮島第3排水樋管         | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 有<br>(平成23年4月) |
|      |             |          | 15.0k-20m                          |        | 樋 - 右 4     | 浮島第1排水樋管         | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 有<br>(平成22年4月) |
|      |             |          | 15.5k+100m                         |        | 樋 - 右 5     | 浮島第2排水樋管         | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 有<br>(平成22年4月) |
|      |             |          | 21.25k-152.3m<br>~<br>21.25k+65.5m | 217    | 消 - 右 1     | 古渡消波施設           | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 無              |
|      |             |          |                                    | 217    | 水面 - 右 2    |                  | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 無              |
|      |             |          | 24.5k+21.8m<br>~<br>24.75k+99.5m   | 327    | 養 - 右 2     | 鳩崎養浜・消波          | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 無              |
|      |             |          |                                    | 327    | 水面 - 右 3    |                  | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 無              |
|      |             |          | 27.75k+130m<br>~28.50k             | 620    | 高護 - 右 1    | 大山旧海軍滑走台         | H24.7.13 | 異常なし                  | 否           |                       | 有<br>(平成24年4月) |

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(土浦4/4)

| 整備局名 | 関東地方整備局 | 事務所・出張所名 |                                   |       |          | 霞ヶ浦河川事務所 |          | 土浦出張所          |       | 第Ⅱ次点検     |                |  |
|------|---------|----------|-----------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------------|-------|-----------|----------------|--|
|      |         | 水系名      | 河川名                               | 対象区域  |          | 点検対象施設名  | 点検実施期間   | 点検結果<br>(破損状況) | 対策の要否 | 実施予定の応急措置 | 既往の対策の有無       |  |
|      |         | 左右中岸     | 距離標                               | 延長m   | 区域番号     |          |          |                |       |           |                |  |
|      |         |          | 28.5km<br>~29.0k+100m             | 600   | 消 - 右 2  | 大山消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 有<br>(平成24年4月) |  |
|      |         |          |                                   | 600   | 水面 - 右 4 |          | H24.7.13 |                |       |           |                |  |
|      |         |          | 31.0k+100m                        |       | 樋 - 右 6  | 馬掛排水樋管   | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 有<br>(平成22年4月) |  |
|      |         |          | 33.0k+27.7m<br>~<br>33.25k+111.5m | 333   | 消 - 右 3  | 牛込消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 無              |  |
|      |         |          |                                   | 333   | 水面 - 右 5 |          | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 無              |  |
|      |         |          | 33.5k+13.5m<br>~<br>33.75k+110.7m | 347   | 消 - 右 4  | 根火消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 無              |  |
|      |         |          |                                   | 347   | 水面 - 右 6 |          | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 無              |  |
|      |         |          | 37.0k-55m<br>~37.75k+15m          | 820   | 消 - 右 5  | 木原消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 無              |  |
|      |         |          |                                   | 820   | 水面 - 右 7 |          | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 無              |  |
|      |         |          | 38.0k                             |       | 観 - 右 1  | 木原水位観測所  | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 有<br>(平成19年4月) |  |
|      |         |          | 39.75k+20m<br>~40.75k+110m        | 1,090 | 浄 - 右 1  | 清明川浄化施設  | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 有<br>(平成24年7月) |  |
|      |         |          | 43.0k-150m<br>~43.0k+177          | 327   | 消 - 右 6  | 大室消波施設   | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 無              |  |
|      |         |          | 46.0k-172m<br>~46.5k+50m          | 722   | 多護 - 右 1 | 大岩田多自然護岸 | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 有<br>(平成22年4月) |  |
|      |         |          |                                   | 722   | 水面 右 8   |          | H24.7.13 |                |       |           | 有<br>(平成22年4月) |  |
|      |         |          | 48.0k+72m                         |       | 樋 - 右 7  | 霞ポート水門   | H24.7.13 | 異常なし           | 否     |           | 有<br>(平成21年4月) |  |