

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(銚田1/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		銚田出張所		第Ⅱ次点検		
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否
利根川	北 浦	右 岸	9.75k+50m ～36k+40m	26,240	堤 - 右 1	堤防	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成24年4月)
			9.75k+50m ～36k+40m	26,240	路 - 右 1	管理用通路 AS舗装	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成24年4月)
			9.75k+50m ～11k+40m	1,240	高護 - 右 1	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		無
			11k+40m ～11.25k-40m	170	低護 - 右 1	低水護岸 (突込み護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成16年2月)
			11.25k-40m ～17k+167.5m	5,958	高護 - 右 2	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		無
			14.5k+118m		観 - 右 1	白浜水位観測所	H24.6.25	・異常なし	否		無
			17k+167.5m ～17.25k-50m	33	低護 - 右 2	低水護岸 (突込み護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成16年2月)
			17.25k-50m ～21.25k-40m	4,010	高護 - 右 3	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		無
			21.25k-40m ～21.5k+80m	370	高護 - 右 4	高水護岸 (平場護岸+根固 め)	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成16年2月)
			21.5k+80m ～24.5k-80m	2,840	高護 - 右 5	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		無
			24.75k-20m ～25k	270	消 - 右 1	粗朶消波施設	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成23年4月)
			24.5k-80m ～24.75k+80m	410	低護 - 右 3	低水護岸 (突込み護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成16年2月)
			24.75k+80m ～25.25k+60m	480	高護 - 右 6	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		無
			25.25k+60m ～25.25k+120m	60	低護 - 右 4	低水護岸 (階段護岸)	H24.6.25	・階段護岸の先(水中部)に杭が露出しており、危険である。	要	・杭の撤去。	無
			25.25k+120m ～29.25k+70m	3,950	高護 - 右 7	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		無
29.25k+70m ～29.25k+190m	120	低護 - 右 5	低水護岸 (突込み護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成16年2月)			

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(銚田2/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		銚田出張所		第Ⅱ次点検				
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
					29.25k+190m ~36k+40m	6,600	高護 - 右 8	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成24年4月)
					29.25k-35m ~29.25k+25m	100	植 - 右 1	鋼矢板による植 生保護施設	H24.6.25	・異常なし	否		無
					29.5k-64m ~29.5k+28m	300	植 - 右 2	鋼矢板による植 生保護施設	H24.6.25	・異常なし	否		無
					30.5k+50m		消 - 右 2	粗朶消波施設	H24.6.25	・異常なし	否		無
					30.75k-120m ~30.75k-100m	20	消 - 右 3	伐採材消波施設	H24.6.25	・異常なし	否		無
					31.25k+40m ~31.25k+120m	80	消 - 右 4	粗朶消波施設	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成23年4月)
					31.75+5m ~31.75k+25m	20	消 - 右 5	粗朶消波施設	H24.6.25	・異常なし	否		無
					34.5k+70m ~35.25+100m	780	消 - 右 6	粗朶消波施設	H24.6.25	・異常なし	否		有 (平成18年4月)
利根川	北 浦	左 岸	0k			観 - 左 1	神宮橋水質自動 監視装置	H24.7.2	・異常なし	否		無	
			0k ~0.25k	250	路 - 左 1	管理用通路 (未舗装)	H24.7.2	・異常なし	否		無		
			0k ~0.25k+83m	333	消 - 左 1	粗朶消波施設 栗石消波施設	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成15年7月)		
			0k ~0.75k+80m	830	養 - 左 1	養浜工	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成22年4月)		
			0k ~27.75k+80m	27,830	堤 - 左 1	堤防	H24.7.2	・左岸4k+100m付近、堤脚水路脇が陥没している。 ・左岸6.5k付近、側帯法面が降雨により一部浸食されている。	否	・土のう等で埋める。 ・カラーコーン等を設置。	有 (平成24年4月)		
			0k ~3.5k-40m	3,460	高護 - 左 1	高水護岸 (平場護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		無		
			0.25k ~1.5k-40m	1,210	路 - 左 2	管理用通路 (AS舗装)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成16年2月)		
			0.25k-56m ~0.25k+83m	139	水面 - 左 1	水中設置施設 (栗石法止工)	H24.7.2	・立入禁止表示が破損している。	要	・再設置。	有 (平成23年4月)		

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(銚田3/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		銚田出張所		第Ⅱ次点検		
		水系名	河川名	対象区域		点検対象施設名	点検実施期間	点検結果 (破損状況)	対策の要否	実施予定の応急措置	既往の対策の有無
				左右岸	距離標						
			1.5k-40m ~3.5k+130m	2,170	路 - 左 3	管理用通路 (未舗装)	H24.7.2	・デリネータが破損している。	要	・交換。	有 (平成24年4月)
			2.75k-125m ~3.5k+106m	981	消 - 左 2	粗朶消波施設 群杭式消波施設	H24.7.2	・異常なし	否		無
			3.5k-40m ~3.5k+60m	100	低護 - 左 1	低水護岸 (突込み護岸)	H24.7.2	・転落防止の為のロープ柵のロープがたるんでいる。	要	・ロープを張り、危険表示を併せて実施。	有 (平成16年2月)
			3.5k+60m ~8.5k-15m	4,925	高護 - 左 2	高水護岸 (平場護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		無
			3.5k+130m ~27.75k+80m	24,200	路 - 左 4	管理用通路 (AS舗装)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成24年4月)
			0.5k+77m ~0.75k-8m	165	水面 - 左 2	水中設置施設 (栗石法止工)	H24.7.2	・立入禁止表示が破損している。	要	・再設置。	有 (平成23年4月)
			8.5k-15m ~8.75k-70m	195	高護 - 左 3	高水護岸 (平場護岸+カゴ)	H24.7.2	・異常なし	否		無
			8.75k-70m ~9.00k+110m	430	低護 - 左 2	低水護岸 (突込み護岸)	H24.7.2	・転落防止の為のロープ柵のロープがたるんでいる。	要	・ロープを張り、危険表示を併せて実施。	有 (平成21年7月)
			9.00k+110m ~9.75k-120m	520	高護 - 左 4	高水護岸 (平場護岸+カゴ)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成21年7月)
			9.75k-120m ~12k-153m	2,217	高護 - 左 5	高水護岸 (平場護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成17年4月)
			10k+90m ~10.25k+60m	220	植 - 左 1	鋼矢板による植 生保護施設	H24.7.2	・異常なし	否		無
			12k-153m ~12k-103m	50	低護 - 左 3	低水護岸 (突込み護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成22年4月)
			12k-103m ~13.75k+90m	1,943	高護 - 左 6	高水護岸 (平場護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		無
			13.75k+90m ~14.50k+50m	460	高護 - 左 7	高水護岸 (平場護岸+カゴ)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成16年2月)
			14.25k-100m		樋 - 左 1	武井水門	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成21年7月)
			14.25k+50m ~24.00k+40m	9,740	高護 - 左 8	高水護岸 (平場護岸)	H24.7.2	・左岸15.75k+200m付近、護岸平場の目地に鉄のピンが打ち込まれている。	否	・撤去。	無

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(銚田4/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		銚田出張所		第Ⅱ次点検				
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
					22k-3m ~22k+221m	225	消 - 左 3	粗朶消波施設	H24.7.2	・異常なし	否		無
					22.0k-3.5m ~22.0k+221m	224	養 - 左 2	養浜工	H24.7.2	・異常なし	否		無
					24.25k-80m ~24.5k+60m	390	高護 - 左 9	高水護岸 (平場護岸+カゴ)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成24年4月)
					24.00k+40m ~24.25k-80m	130	低護 - 左 4	低水護岸 (突込み護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		有 (平成16年2月)
					24.5k-120m ~24.5k+88m	208	離 - 左 1	栗石離岸堤	H24.7.2	・異常なし	否		無
					24.5k+60m ~26.75k+120m	2,310	高護 - 左 10	高水護岸 (平場護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		無
					26.75k+120m ~27.75k	880	低護 - 左 5	低水護岸 (セル状矢板)	H24.7.2	・異常なし	否		無
					27.75k ~27.75k+80m	80	高護 - 左 11	高水護岸 (平場護岸)	H24.7.2	・異常なし	否		無
利根川	鰐 川	左 岸		1.75k-10m ~5.0k+120m	3,380	堤 - 左 1	堤防	H24.6.26	・異常なし	否		有 (平成24年4月)	
				1.75k-10m ~2.0k+720m	980	高護 - 左 1	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.26	・異常なし	否		有 (平成23年4月)	
				1.75k-10m ~2.25k-50m	460	路 - 左 1	管理用通路 (未舗装)	H24.6.26	・チェーンタイプの進入防止柵、夜間見にくいため、補修する。	要	・反射材等を交換、増設。	有 (平成23年4月)	
				2.0k+720m ~2.25k-200m	100	低護 - 左 1	低水護岸 (突込み護岸)	H24.6.28	・異常なし	否		無	
				2.25k-200m ~2.5k+140m	590	高護 - 左 2	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.28	・異常なし	否		無	
				2.25k-50m ~5.0k+120m	2,920	路 - 左 2	管理用通路 (AS舗装)	H24.6.28	・異常なし	否		有 (平成23年7月)	
				2.5k+140m ~2.75k-50m	60	高護 - 左 3	高水護岸 (平場護岸+根 固め)	H24.6.28	・異常なし	否		無	
	2.75k-50m ~5.0k	2,300	高護 - 左 4	高水護岸 (平場護岸)	H24.6.28	・異常なし	否		無				

## 河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(銚田5/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		銚田出張所		第Ⅱ次点検				
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
					5.0k ~5.0k+100m	100	低護 - 左 2	低水護岸 (階段護岸)	H24.6.28	・異常なし	否		有 (平成23年4月)
					5.0k+100m ~5.0k+220m	120	低護 - 左 3	低水護岸 (突込み護岸)	H24.6.28	・異常なし	否		無
					5k+22m ~5k+220m	198	消 - 左 1	粗朶消波施設	H24.6.28	・異常なし	否		無