

作業船によるアオコ攪拌作業



8月6日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業



作業前アオコ発生状況



アオコ攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3～5のアオコ発生。新川上流レベル3～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午後から雨も降りだし、風が西よりの風の為、攪拌による効果も含め、港内のアオコはレベル3程度で、悪臭もなかった。

8月6日アオコ対策状況

水馬アオコ回収状況



みずすましアオコ脱水状況



作業前アオコ発生状況



みずすましアオコ回収状況



水馬アオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ2本



水馬脱水アオコ2本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生。造船所前は少なく、観光ホテル前からジェットホイル横にレベル5のアオコが寄せられている。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本、「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶2本。西よりの風で、午後より雨も降り、アオコも少なくなり気温も低めの為、作業は幾分楽であった。