



作業船によるアオコ攪拌作業①



9月2日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌前③



アオコ攪拌後③



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



作業船によるアオコ攪拌作業⑥



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル4
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 日差しは強かったが突然の豪雨が降るような気象でアオコは全体的に多くはなかった、それでもレベル4~5のアオコがコンビニ前と観光ホテル前に溜まっていた。午前、午後ともにアオコの厚みはあまりなく、攪拌作業を行うとアオコは比較的容易にレベル3程度まで下がった。