


水馬アオコ回収状況①



9月7日アオコ対策状況



みずすましアオコ脱水状況②



みずすましアオコ回収状況②



水馬アオコ脱水状況①



水馬アオコ脱水状況①



水馬脱水アオコ2本



みずすまし脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~4のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
土浦港内にはレベル3~4のアオコが発生。前日の雨で水温が下がった為アオコが薄くなったと思われる。みずすまし周辺にはアオコがほとんど無く、水草が浮いていたため効率よく回収・脱水作業が出来なかった。

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②



9月7日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌前④



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌後④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~4のアオコ発生。新川上流レベル4
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 昨夜の雨の影響か土浦港内のアオコはレベル3~4になっていた。Bioパークでは北東からの風でレベル4~5のアオコが溜まっていたが、午前中に攪拌を行うと午後にはレベル3程度になっていた。新川においては午前中、アオコはほぼ無くオイルフェンスの上流側にレベル3のアオコが多少見られた。午後になると風向きが変わり、レベル4程度が溜まっていたので攪拌を行いレベル2~3に低下させた。