



作業船によるアオコ攪拌作業①




作業船によるアオコ攪拌作業②



9月17日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



アオコ攪拌前⑥



作業船によるアオコ攪拌作業⑥



アオコ攪拌後⑥



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中は水馬周辺から観光ホテル前にかけてレベル4~5のアオコ発生。新川ではレベル5強のアオコが溜まっていた。悪臭が発生する前に攪拌作業を行ったことで苦情等はなかった。午後は西からの風が吹き作業終了時には、港内・新川ともにレベル3程度。