

水馬アオコ発生状況①




9月9日アオコ対策状況



水馬脱水状況①



水馬アオコ回収状況①



水馬脱水アオコ3本

1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にて運転、アオコ回収・脱水
4. 対策効果: 水馬脱水アオコ3本 累計20本
土浦港内の水馬周辺から造船所前にかけてレベル4~5のアオコ発生、北東の風で水馬周辺に集まる風であったが回収作業により、レベル4を維持。




作業前アオコ発生状況①




作業船によるアオコ攪拌作業①



9月9日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況③



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル3~5のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内奥の造船所前から水馬周辺にアオコが吹き寄せられ、レベル4~5のアオコ発生、攪拌作業によりレベル3に低下。ジオパーク横は、レベル5強で、攪拌作を行っても、レベル4程度にしか低下せず、すぐにレベル5から6手前に上昇。天気が良い為、アオコの浮上が早いようである。