

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度A箇所・危険箇所 (越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法	
				種別	階級		料杭位置				担当水防団体	担当土木事務所			
							地名	先名							(K, m)
利根川上流 河川事務所	1	飯右	2-1	飯沼川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 坂東市法師戸	2.0k 上175m 2.0k 上100m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	飯右	2-2	飯沼川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 坂東市法師戸	2.0k 上100m 1.5k 下47m	649.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤 防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	3	飯右	1-1	飯沼川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県 坂東市矢作	1.5k 下47m 0.0k	1580.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤 防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	飯右	0-1	飯沼川	越水 (溢水)	B	右	茨城県 坂東市矢作	0.0k 0.0k 下158m	158.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工

	合計		右岸		左岸	
	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数
(重点区間)	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
総合評価 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
越水 (溢水) A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
堤体漏水 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
基礎地盤漏水 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
水衝洗掘 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
工作物 A		0箇所		0箇所		0箇所
総合評価 B	2,463	4箇所	2,463	4箇所	0	0箇所
越水 (溢水) B	2,463	4箇所	2,463	4箇所	0	0箇所
堤体漏水 B	2,230	2箇所	2,230	2箇所	0	0箇所
基礎地盤漏水 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
水衝洗掘 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
工作物 B		0箇所		0箇所		0箇所
総合評価 要注	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
新堤防	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
破堤跡	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
旧川跡	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所