

鬼怒川・小貝川の夏休み前安全利用点検を実施しました。

下館河川事務所管内では、毎年、河川の利用者が多くなるGW前と夏休み時期に合わせて、職員自らが河岸などの水辺周りや階段、堤防や護岸等多くの方々が利用される箇所について、安全利用点検を行っています。

今回は、7月13日までに各出張所で点検を行い、特に黒子出張所、藤代出張所では河川愛護モニターの方の同行で「利用者の目線」から点検を実施しました。

点検した結果、50箇所に対策が必要なことを確認し、対策を実施しました。

なお、河川を利用する際には、利用者自らが注意し利用されるよう、お願い致します。

1. 点検実施期間 平成27年7月1日（水）～7月13日（月）
2. 点検実施河川 鬼怒川、田川、小貝川、大谷川
3. 安全利用点検による対応状況

H27夏休み前 安全利用点検結果位置図 1/2



栃木市

H27夏休み前 安全利用点検結果位置図 2/2

日光市

00,000
2000
4000m



鬼怒川

小貝川

凡	例
— (一線)	第一種
— (二線)	第二種
— (三線)	第三種
— (四線)	第四種
— (五線)	第五種
— (六線)	第六種
— (七線)	第七種
— (八線)	第八種
— (九線)	第九種
— (十線)	第十種
— (十一線)	第十一種
— (十二線)	第十二種
— (十三線)	第十三種
— (十四線)	第十四種
— (十五線)	第十五種
— (十六線)	第十六種
— (十七線)	第十七種
— (十八線)	第十八種
— (十九線)	第十九種
— (二十線)	第二十種
— (二十一線)	第二十一種
— (二十二線)	第二十二種
— (二十三線)	第二十三種
— (二十四線)	第二十四種
— (二十五線)	第二十五種
— (二十六線)	第二十六種
— (二十七線)	第二十七種
— (二十八線)	第二十八種
— (二十九線)	第二十九種
— (三十線)	第三十種
— (三十一線)	第三十一種
— (三十二線)	第三十二種
— (三十三線)	第三十三種
— (三十四線)	第三十四種
— (三十五線)	第三十五種
— (三十六線)	第三十六種
— (三十七線)	第三十七種
— (三十八線)	第三十八種
— (三十九線)	第三十九種
— (四十線)	第四十種
— (四十一線)	第四十一種
— (四十二線)	第四十二種
— (四十三線)	第四十三種
— (四十四線)	第四十四種
— (四十五線)	第四十五種
— (四十六線)	第四十六種
— (四十七線)	第四十七種
— (四十八線)	第四十八種
— (四十九線)	第四十九種
— (五十線)	第五十種

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	天然河岸	区域番号	天岸-左2

※対策前



【立入禁止柵において引き抜かれた跡が確認される】

点検日:H27.7.2

※対策後



※補強材にて固定

【立入禁止柵の固定】

対策日:H27.7.13

安全利用点検結果(対策箇所写真)

95

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	天然河岸	区域番号	天岸-右6

※対策前



【河岸洗掘が確認される】


点検日:H27.7.2

※対策後

※洗掘の影響がある河床路を通行止め



※釣り人等利用者の多い箇所に設置



【転落防止柵・注意看板を設置】

対策日:H27.7.10

安全利用点検結果(対策箇所写真) (68)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	伊丹水門	区域番号	水門一左1

※対策前



転落防止柵に隙間有り

点検日:H27.7.8

※対策後




隙間にロープを設置

対策日:H27.7.13

安全利用点検結果(対策箇所写真) (68)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	伊丹水門	区域番号	水門一左1

※対策前



階段が急勾配で注意が必要

点検日:H27.7.8

※対策後



注意表示を設置

対策日:H27.7.14