

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■排水作業状況(茨城県常総市)



(常総市八間堀地先)



(常総市八間堀地先 上大橋)

■現地対策本部の活動状況(Ku—SAT設置)



台風17号・18号降雨による災害 TEC-FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■現地対策本部の活動状況（現地状況）



台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■ 常総市役所に機材支援した発電機付投光器(首都圏臨海防災センター備品)の活用状況


投光器として活用(市役所屋上) 9/14時点




投光器として活用(市役所玄関) 9/14時点



発電機として活用(携帯電話の充電) 9/12時点



機器点検状況 9/14時点



台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■災害調査: 鬼怒川左岸3.0k~13.6kの堤防点検作業状況



(茨城県守谷市松前台西地先(鬼怒川左岸4.0km))11時撮影



(茨城県市守谷市大山新田地先(鬼怒川左岸5.2km))11時撮影



(茨城県常総市高野地先(鬼怒川左岸9.0km))14時撮影



(茨城県常総市小山戸町地先(鬼怒川左岸13.0km))16時撮影

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■堤防点検作業状況：鬼怒川左岸31.75k～38.75k



(茨城県下妻市尻手地先(鬼怒川左岸36.1km))14時撮影



(茨城県下妻市尻手地先(鬼怒川左岸36.1km))14時撮影



地元の人に、漏水時の状況を聞く

(茨城県下妻市黒駒地先(鬼怒川左岸36.5km))15時撮影



痕跡水位の確認状況

(茨城県下妻市平方地先(鬼怒川左岸37.5km))15時30分撮影

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■堤防点検作業状況：鬼怒川右岸39.0～47.0km

水防工法確認



(茨城県結城市林地先(鬼怒川右岸41.85km))12時07分撮影

川裏陥没確認



(茨城県結城市林地先(鬼怒川右岸41.87km))13時05分撮影

無堤部浸水状況確認



(茨城県結城市久保田地先(鬼怒川右岸44.5km))14時37分撮影

川表暗渠管水路陥没確認



(茨城県筑西市下川島地先(鬼怒川右岸45.47km))16時13分撮影

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■堤防点検作業状況



(茨城県常総市羽生町地先(鬼怒川右岸14.75km付近))15時撮影



(茨城県常総市羽生町地先(鬼怒川右岸14.75km付近))15時撮影



(茨城県常総市大輪町地先(鬼怒川右岸16.5km付近))15時45分
撮影



(茨城県常総市大輪町地先(鬼怒川右岸16.5km付近))15時45分
撮影

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月15日(火)

■現地調査状況：日光市芹沢地区



現地調査事前打ち合わせ6時撮影



現地調査出発6時15分撮影



現地調査状況9時撮影



土砂災害専門家の技術指導15時撮影