

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月16日(水)

■排水作業状況(茨城県常総市)



(常総市八間堀地先)



(常総市八間堀地先)



(大生小学校周辺の排水作業状況)



(大生小学校周辺の排水作業状況)

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月16日(水)

■現地対策本部の活動状況（現地状況）



台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月16日(水)

■現地対策本部における現地説明会の開催状況



台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

平成27年9月16日(水)

■市道の調査

常総市内の市道について、被害状況や側溝清が必要な箇所等の調査を実施しました。調査結果がとりまとめ次第、常総市及び茨城県へ報告する予定です。

○側溝調査



○被害状況調査



台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

■平成27年9月16日(水)

災害調査: 鬼怒川左岸13.5k~26.0kの堤防点検作業状況



(茨城県常総市後宿地先(鬼怒川左岸13.5km))9時撮影



(茨城県市常総市山戸内地先(鬼怒川左岸18.5km))11時撮影



(茨城県常総市大房地先(鬼怒川左岸21.25km))14時撮影



(茨城県下妻市若宮戸地先(鬼怒川左岸24.5km))16時撮影

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

■平成27年9月16日(水)

堤防点検作業状況：鬼怒川左岸38.75k～47.2k



(茨城県筑西市上野地先(鬼怒川左岸38.5km))9時30分撮影



(茨城県筑西市上野地先(鬼怒川左岸39.1km))10時撮影



(茨城県筑西市関本中地先(鬼怒川左岸39.2km))10時30分撮影



(内業作業)15時30分撮影

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

■平成27年9月16日(水)

堤防点検作業状況: 鬼怒川右岸47.0~56.25k

岸福排水樋管地元操作員より水位上昇状況確認



(栃木県小山市岸福地先(鬼怒川右岸47.75km))8時50分撮影

水衝部低水護岸洗掘状況確認



(栃木県小山市延島新田地先(鬼怒川右岸51.50km))11時09分撮影

低水護岸沈下状況確認



(栃木県小山市田川地先(田川放水路右岸0.9km))14時02分撮影

根固ブロック沈下状況確認



(栃木県下野市下吉田地先(田川放水路左岸0.25km))14時47分撮影

台風17号・18号降雨による災害 TEC—FORCE他 活動記録情報

■平成27年9月16日(水)

堤防点検作業状況: 鬼怒川右岸



(茨城県常総市篠山地先(鬼怒川右岸_篠山水門付近))
現地対策本部



(茨城県常総市国生地先(鬼怒川右岸25.2km付近))



(茨城県常総市国生地先(鬼怒川右岸_東山樋管付近))



(茨城県下妻市皆葉地先(鬼怒川右岸26.0km付近))

台風17号・18号降雨による災害 TEC-FORCE他 活動記録情報

平成27年9月16日(水)

■平成27年9月16日(水)


現地調査状況:日光市芹沢地区



現地調査事前打ち合わせ6時撮影



現地調査出発6時15分撮影



現地調査13時撮影