

参考資料 4 - 8 既存庁舎のアスベスト含有調査報告書（抜粋）

分析結果一覧表

受付No. 162325

件名 横浜地方合同庁舎(仮称)PFI手法による整備検討業務 既存庁舎のアスベスト含有調査

No.	サンプルの名称	外 観	石綿 有無	含有されている石綿の種類					分析結果
				クリ ソ タ イ ル	アモ サ イ ト	クロ ソ ド ラ イ ト	ト レ モ ラ イ ト	ア ク チ ノ ラ イ ト	
1	①横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 天井	白色岩綿吸音板	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 0.8%)を含有する。
2	②横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 天井(捨て貼り)	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
3	③横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 食堂 床	薄灰色Pタイル	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 0.2%)を含有する。
4	④横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 厨房 天井	薄灰色ボード	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 2.1%)を含有する。
5	⑤横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 運転 手控室 天井	白色ボード	有	無	含有	無	無	無	石綿(アモサイト 2.3%)を含有する。
6	⑥横浜第一港湾合同庁舎 1階 駐輪場 天 井	白色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
7	⑦横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 男子 便所 天井	白色ボード	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 2.3%)を含有する。
8	⑧横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 男子 休憩室 天井	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
9	⑨横浜第一港湾合同庁舎 地下1階 第二 階段室 天井・上裏	白色物質	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 1.3%)を含有する。
10	⑩横浜第一港湾合同庁舎 1階 書庫 天井	褐色物質	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
11	⑪横浜第一港湾合同庁舎 1階 廊下 天井	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
12	⑬横浜税関分館 1階 税関検査場 天井	白色ケイ酸カルシ ウム板及び灰色 ボード	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 2.4%)を含有する。
13	⑭横浜税関分館 1階 階段 床	薄灰色Pタイル	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 1.0%)を含有する。
14	⑮横浜税関分館 2階 事務室 天井	白色石膏ボード	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
15	⑯横浜税関分館 2階 厨房 天井	白色ケイ酸カルシ ウム板	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 0.2%)を含有する。
16	⑰横浜税関分館 2階 食堂 床	微茶褐色長尺 シート	無	無	無	無	無	無	不検出(<0.1%)。
17	⑱横浜税関分館 2階 廊下 床	薄灰色Pタイル	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 3.5%)を含有する。
18	横浜税関分館 1階 機械室 配管エルボ部	微緑灰色粉体	有	含有	含有	無	含有	無	石綿(クリソタイル 7.3%、アモサイト 0.8%、トレモライト/アクチノライト15%) を含有する。
19	横浜税関分館 1階 ダクトパッキン	白色綿状物質	有	含有	無	無	無	無	石綿(クリソタイル 16%)を含有する。