

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	稻荷川
施設名	稲荷川第4砂防堰堤右岸下流	区域番号	①

※対策前



展望台の転落防止柵のぐらつき

撮影日:H31. 4. 25

※対策後



立ち入り禁止テープにて展望台を封鎖

撮影日:H31. 4. 25

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	大谷川第10床固	区域番号	④

※対策前

転落防止柵老朽化

撮影日:H31. 4. 25

※対策後



立ち入り禁止テープにて注意喚起

撮影日:H31. 4. 25

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	瀬尾第7床固下流	区域番号	⑤

※対策前



転落防止柵老朽化

撮影日:H31. 4. 18

※対策後



テープにて注意喚起

撮影日:H31. 4. 18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	今市下流床固	区域番号	⑥

※対策前



転落防止柵老朽化

撮影日:H31. 4. 18

※対策後



立ち入り禁止テープにて注意喚起

撮影日:H31. 4. 18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	大谷川
施設名	針貝第2床固	区域番号	⑦

※対策前



転落防止柵老朽化

撮影日:H31. 4. 18

※対策後



立ち入り禁止テープにて注意喚起

撮影日:H31. 4. 18

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	男鹿川
施設名	横川床固群	区域番号	⑧

※対策前



注意喚起看板が脱落している。
立入禁止柵がぐらついている。

撮影日：H31. 4. 22

※対策後



鉄筋で固定し、注意喚起看板を設置。

撮影日：H31. 4. 23

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川
施設名	湯元床固群	区域番号	⑨

※対策前



階段に土砂が堆積している。

撮影日:H31. 4. 22

※対策後



堆積した土砂を撤去。

撮影日:H31. 4. 23

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川
施設名	湯元床固群	区域番号	⑨

※対策前



転落防止柵が破損している。

撮影日：H31. 4. 22

※対策後



立入禁止テープにて注意喚起。

撮影日：H31. 4. 23