

8 保土ヶ谷区 東川島町 46 付近（環状 2 号線 東川島ランプ）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	環状 2 号線本線の雨水が集中するため
警告板等	あり（警告板・電光表示板・LED 警告灯）
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	電光掲示板による「通行止め」表示
排水方式	自然流下
管轄	保土ヶ谷土木事務所



8 保土ヶ谷区 東川島町 46 付近（環状 2 号線 東川島ランプ）



国道 16 号線側から



環状 2 号線側から