


1 3 磯子区 原町 14 付近（ＪＲ根岸線ガード下）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	排水能力不足
警告板等	あり（警告板・赤灯）
事前対策	道路パトロール
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	磯子土木事務所



1 3 磯子区 原町 14 付近（ＪＲ根岸線ガード下）



原町側から



鳳町側から