


4 神奈川区 栄町 19-1 付近（JR貨物線ガード下）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	大雨時における下水排水能力不足
警告板等	あり（警告板・電光表示板・赤灯）
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	神奈川土木事務所



4 神奈川区 栄町 19-1 付近（ＪＲ貨物線ガード下）



山内町側から



首都高側から