

2 2 戸塚区 東俣野町 347-1 付近（西部水再生センター前）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	境川水位上昇及び大雨による排水不能（想定）
警告板等	あり（警告板・LED警告灯）
事前対策	流入柵の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄土木	戸塚土木事務所



この地図の著作権は横浜市が保有します。

2 2 戸塚区 東俣野町 347-1 付近（西部水再生センター前）



藤沢市方面側から



国道 1 号線側から