






- 田村地区周辺：
  - ・矢板に囲まれた浚渫処理ヤードが存在する。また、かつては田村池も浚渫処理ヤードとして利用されていた。
  - ・6.5k~6.8k付近の浚渫処理ヤードの前面に、一部植生（ヨシ群落等）が分布する。
- 沖宿干拓周辺：
  - ・干拓により沖出しされた護岸沿いには、植生はほとんど見られない。
  - ・湖岸前面に消波工が一部設置されている。
  - ・水深が深い
- 沖宿地区周辺：
  - ・一部を除き、湖岸前面に消波工が設置されている。
  - ・護岸沿いにはある程度まとまった植生（ヨシ群落等）が分布する。
  - ・環境学習の場として利用されている。
- 戸崎地区周辺：
  - ・直線化された護岸沿いには、ほとんど植生は見られない。

自然再生事業対象区域（田村・沖宿・戸崎自然再生地）




自然再生対象区域・各地区の特色




横断図(昭和34年,平成14年)

田村・沖宿・戸崎地区の現況



植生図(田村地区)





植生図(沖宿・戸崎地区)



対象地区及び周辺の現況(沖宿・戸崎地区)