

高根沢町上柏崎地区



連続的なクラック



現地の応急対策の状況



大谷石を利用した納屋の基礎部崩壊



斜面の地滑り状況



地滑り下部の湛水状況



調査結果状況説明

那須烏山市神長地区



地滑り全景



左岸頭部の崩壊状況



側部滑落崖



斜面中腹付近の湧水処理



斜面下流部の水路設置状況



現地調査状況