


## ゴールデンウィーク前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

～安心して河川に接して頂けるよう22箇所対策を実施～


1. 河川空間は危険性が内在するという特性を認識して頂き、自己責任による安全確保を心がけて頂きますよう河川利用者みなさまにはお願いしているところですが、ゴールデンウィークを迎えるにあたり、可能な限り安心して河川に接して頂く事ができるように安全利用点検を実施しました。
2. 甲府河川国道事務所で管理している富士川、釜無川、笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視に加えて4月10日(火)～24日(火)の間で集中的に安全利用点検を実施し、その結果対策が必要と思われる22箇所について、進入防止対策等を行いました。

### 主な対策事例



3. 河川へ近づきやすくなるように心がけこのような対策を実施して参りましたが、河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在しますので、今回の対策箇所に限らず河川空間の利用の際は安全に十分注意していただきますようお願いいたします。

平成24年度安全利用点検  
 (ゴールデンウィーク前)  
 対策箇所位置図



# 河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

関東地方整備局 甲府河川国道事務所

水系名	河川名	対象区域			地先名	点検対象施設名	点検実施期間	点検結果 (破損状況)	対策の要否	実施予定の応急措置	既往の対策の有無
		番号	左右岸	距離標							
富士川	富士川 (下流)	①	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	離岸堤(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		②	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	離岸堤(法肩)	H24.4.13	転落の危険性	要	立入防止ロープの設置	無
		③	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	離岸堤(法肩)	H24.4.13	転落の危険性	要	立入防止バリケードの設置	無
		④	右岸	H0	静岡市清水区蒲原地先	離岸堤(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープの損傷	要	ロープの再設置	有(トラロープ)
		⑤	左岸	H0	富士市五貫島地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープの損傷及び延長不足	要	ロープの再設置及び追加設置	有(トラロープ)
		⑥	左岸	H0	富士市五貫島地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	転落の危険性	要	立入防止ロープの設置	無
		⑦	左岸	H9	富士市五貫島地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープの損傷	要	ロープの再設置	有(トラロープ)
		⑧	右岸	H17~H19	富士市中之郷地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープの損傷及び延長不足	要	ロープの再設置及び追加設置	有(トラロープ)
		⑨	右岸	H26	富士市中之郷地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	転落の危険性	要	立入防止ロープの設置	無
		⑩	左岸	H39	富士市松岡地先	堤防(法尻)	H24.4.13	立入防止ロープ、支柱の損傷	要	ロープ、支柱の再設置	有(トラロープ)
		⑪	右岸	H62	富士市木島地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープ支柱の損傷及び延長不足	要	支柱の再設置及び追加設置	有(トラロープ)
		⑫	右岸	H69	富士市南松野地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープの損傷及び転落の危険性	要	ロープの再設置及び移設	有(トラロープ)
		⑬	右岸	H74	富士市北松野地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープの損傷及び転落の危険性	要	ロープの再設置及び移設	有(トラロープ)
		⑭	右岸	H92	富士宮市内房地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	立入防止ロープの損傷及び転落の危険性	要	ロープの再設置及び移設	有(トラロープ)
		⑮	左岸	H107	富士宮市下稲子地先	高水敷(法肩)	H24.4.13	転落の危険性	要	立入防止バリケードの設置	無
	富士川 (中流)	⑯	右岸	H134	南巨摩郡南部町万沢地先	その他	H24.4.24	河川への進入の恐れ	要	侵入防護施設	有
		⑰	左岸	H194	南巨摩郡身延町大島地先	その他	H24.4.24	河川への進入の恐れ	要	侵入防護施設	無
		⑱	右岸	H224	南巨摩郡身延町梅平地先	その他	H24.4.24	河川への進入の恐れ	要	侵入防護施設	無
		⑲	右岸	H285+100	南巨摩郡身延町切石地先	その他	H24.4.24	転落の危険性	要	立ち入り防止柵	無
	釜無川	⑳	左岸	K67	西八代郡市川三郷町高田地先	河岸	H24.4.10	河岸部に落差あり	要	立入防止ロープの設置	無
	笛吹川	21	左岸	F169	笛吹市御坂町成田地先	備蓄材置き場	H24.4.20	立入防止ロープの損傷	要	ロープの再設置	有(トラロープ)
		22	右岸	F172+50	笛吹市石和町市部地先	水位観測施設	H24.4.20	水位観測所低水護岸に開口部	要	危険看板	無