


作業前アオコ発生状況②



7月16日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③

作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 南西の強風により土浦港内のアオコはレベル2～3
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業を行いました。
4. 対策効果: 攪拌することにより水流が発生し、アオコの堆積を抑制しレベル2～3を維持しました。