

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(波崎1/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名	対象区域			霞ヶ浦河川事務所		波崎出張所		第Ⅱ次点検		
			左右岸	距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施期間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の 応急措置	既往の対策の 有無
利根川	鰐川	左岸	0.0k ~0.5k-80m	420	堤 - 左 1	湖岸堤	H24.7.10	異常なし	否			
			0.5k-80m ~0.75k-100m	230	堤 - 左 2	湖岸堤 (緩傾斜)	H24.7.10	異常なし	否		有(平成17年4月)	
			0.5k-80m ~1.75k-10m	1,320	消 - 左 1	消波施設	H24.7.10	異常なし	否		有(平成19年4月)	
				1,320	水面 - 左 1		H24.7.10	異常なし	否			
			0.75k-100m ~1.75k-10m	1,090	堤 - 左 3	湖岸堤	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年4月)	
			0.0k ~1.75k-10m	1,740	高護 - 左 1	堤防護岸	H24.7.10	異常なし	否			
			0.0k ~0.5k-150m	350	路 - 左 1	管理用道路 (小段砂利)	H24.7.10	異常なし	否			
0.5k-50m ~1.75k-10m	1,290	根 - 左 1	根固め	H24.7.10	異常なし	否						
利根川	外浪逆浦	右岸	0.0k ~1.25k+45m	1,295	堤 - 右 1	湖岸堤	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年4月)	
			0.0k ~1.25k+45m	1,295	高護 - 右 1	堤防護岸	H24.7.10	異常なし	否		有(平成19年4月)	
			0.0k ~1.25k+45m	1,295	路 - 右 1	管理用道路 (天端砂利)	H24.7.10	異常なし	否			
利根川	外浪逆浦	左岸	0.0k ~2.75k	2,750	堤 - 左 1	湖岸堤	H24.7.10	異常なし	否		有(平成24年4月)	
			0.0k ~2.75k	2,750	高護 - 左 1	堤防護岸	H24.7.10	異常なし	否			
			0.0k ~2.75k	2,750	路 - 左 1	管理用道路 (小段砂利)	H24.7.10	異常なし	否			
			0.25k-50m		観 - 左 1	賀水位観測所	H24.7.10	異常なし	否		有(平成18年4月)	
					水面 - 左 1		H24.7.10	異常なし	否			
利根川	常陸川	右岸	0.25k ~3.0k+50m	2,800	低護 - 右 1	低水護岸 (突込み)	H24.7.10	異常なし	否			

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(波崎2/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		波崎出張所		第Ⅱ次点検				
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
					0.25k ~12.5k	12,250	路 - 右 1	管理用道路 (天端砂利)	H24.7.10	異常なし	否		有(平成24年4月) (平成23年7月) (平成22年4月)
					0.25k+135m ~12.5k	12,155	堤 - 右 1	河川堤	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年4月) (平成21年7月)
					0.25k+135m ~1.0k-70m	545	高護 - 右 1	高水護岸	H24.7.10	異常なし	否		有(平成19年4月)
					0.5k+75m		堰 - 右 1	常陸川水門魚道	H24.7.10	防護柵の破損(上下流1カ所)	要	ロープによる補修。	有(平成23年7月)
					2.0k+54m		樋 - 右 1	日川第二水門	H24.7.10	異常なし	否		有(平成20年7月) (平成18年4月)
					3.0k+50m ~5.25k-50m	2,150	低護 - 右 2	低水護岸 (平 場)	H24.7.10	異常なし	否		
					3.0k+100m ~5.0k+100m	2,000	高護 - 右 2	高水護岸	H24.7.10	異常なし	否		
					5.25k-50m ~6.0k-100m	700	低護 - 右 3	低水護岸 (突込み)	H24.7.10	異常なし	否		有(平成19年7月)
					0.0k ~5.0k+50m	5,050	水路 - 右 1	萩原堤外水路 (右岸)520m	H24.7.10	異常なし	否		
					6.0k-100m ~6.25k+50m	400	低護 - 右 4	低水護岸 (平 場)	H24.7.10	異常なし	否		有(平成15年4月)
					6.25k+50m ~9.0k	2,700	低護 - 右 5	低水護岸 (突込み)	H24.7.10	異常なし	否		有(平成21年4月) (平成20年7月) (平成19年7月)
					9.0k ~12.5k	3,500	低護 - 右 6	低水護岸 (平 場)	H24.7.10	法枠ブロック内の土砂流出	要	土嚢詰めによる補修。	有(平成21年4月) (平成19年7月)
					12.25k-100m ~12.5k-100m	250	根 - 右 1	根固め	H24.7.10	異常なし	否		有(平成18年5月)
					12.5k ~12.5k-140m	140	高護 - 右 3	高水護岸	H24.7.10	異常なし	否		
利根川	常陸川	左 岸			0.0k ~0.25k-50m	200	堤 - 左 1	河川堤	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年7月)
					0.25k-50m ~12.5k	12,300	堤 - 左 2	河川堤	H24.7.10	防護柵の破損	要	防護柵の補修を実施。	有(平成23年7月) (平成23年4月)

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(波崎3/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		波崎出張所		第Ⅱ次点検		
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標 延長m 区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
			0.25k ~0.75k	500	路 - 左 1	管理用道路 (天端砂利)	H24.7.10	異常なし	否		
			0.25k ~1.0k-80m	670	高護 - 左 1	高水護岸	H24.7.10	異常なし	否		
			0.25k ~3.25k+100m	3,100	低護 - 左 1	低水護岸 (突込み)	H24.7.10	異常なし	否		有(平成21年7月) (平成21年4月) (平成17年4月) (平成15年7月) (平成14年7月)
			0.25k+130m		樋 - 左 1	宝山排水樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成15年4月)
			0.5k+75m		樋 - 左 2	常陸川水門	H24.7.10	異常なし	否		
					水面 - 左 1		H24.7.10	異常なし	否		
			0.5k		観 - 左 1	波崎下流水位観測所	H24.7.10	異常なし	否		有(平成20年7月) (平成18年4月)
					水面 - 左 2		H24.7.10	異常なし	否		
			0.75k ~10.5k-100m	9,650	路 - 左 2	管理用道路 (小段砂利)	H24.7.10	異常なし	否		
			1.0k+70m		樋 - 左 3	常陸川水門	H24.7.10	異常なし	否		
			1.0k+70m		樋 - 左 4	常陸川大閘門	H24.7.10	異常なし	否		
			1.0k+70m		樋 - 左 5	常陸川閘門 (小閘門及び除 塩施設)	H24.7.10	異常なし	否		
			1.0k+190m ~1.25k+190	250	高護 - 左 2	高水護岸	H24.7.10	異常なし	否		
			1.5k+34m		樋 - 左 6	横瀬水門	H24.7.10	異常なし	否		
			2.5k-75m		樋 - 左 7	日川第五樋門	H24.7.10	異常なし	否		有(平成18年4月)
			3.0k+10m ~3.0k+190m	180	高護 - 左 3	高水護岸	H24.7.10	異常なし	否		

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(波崎4/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		波崎出張所		第Ⅱ次点検						
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無		
							3.25k-42m		樋 - 左 8	日川浜町樋門	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年4月) (平成22年7月) (平成20年4月) (平成18年4月)
							3.25m ~4.0k-50m	700	高護 - 左 4	高水護岸	H24.7.10	異常なし	否		
							3.25k+100m ~5.5k+100m	2,250	低護 - 左 2	低水護岸 (平場)	H24.7.10	異常なし	否		
							4.0k+45m		樋 - 左 9	日川第七排水樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年7月) (平成22年7月) (平成18年4月) (平成14年4月)
							4.25k		観 - 左 2	日川水位観測所	H24.7.10	異常なし	否		
								水面 - 左 3	H24.7.10		異常なし	否			
							4.25k+66m		樋 - 左 10	根地排水樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成24年4月) (平成22年4月) (平成18年4月) (平成15年4月)
							5.0k+50m付近	520	水路 - 左 1	萩原堤外水路 (左岸)520m	H24.7.10	異常なし	否		
							5.5k+100m ~7.75k+50m	2,200	低護 - 左 3	低水護岸 (突込み)	H24.7.10	異常なし	否		
							6.25k+145m		樋 - 左 11	荒沼川樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成24年4月) (平成20年4月) (平成17年4月) (平成14年4月)
							7.75k+50m ~9.5k+100m	1,800	低護 - 左 4	低水護岸 (平場)	H24.7.10	異常なし	否		
							8.25k-60m		樋 - 左 12	大野原排水樋管	H24.7.10	異常なし	否		
							9.5k+100m ~12.5k	2,900	低護 - 左 5	低水護岸 (突込み)	H24.7.10	異常なし	否		有(平成22年4月)
							10.5k-120m		樋 - 左 13	息栖西排水樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成20年4月) (平成18年4月)
							10.75k-70m		樋 - 左 14	息栖樋門	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年4月) (平成20年4月) (平成15年4月)
							10.75k-70m		船 - 左 1	息栖舟溜り	H24.7.10	異常なし	否		

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧

(波崎5/5)

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			霞ヶ浦河川事務所		波崎出張所		第Ⅱ次点検				
		水系名	河川名	左右岸	対象区域 距離標	延長m	区域番号	点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
					11.0k-19m		樋 - 左 15	息栖樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成23年4月) (平成18年4月)
					11.75k+114m		樋 - 左 16	賀樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成21年7月) (平成18年4月)
					12.25k+150m ~12.5k	100	路 - 左 3	管理用道路 (小段砂利)	H24.7.10	異常なし	否		
					12.25k+160m		樋 - 左 17	賀第二排水樋管	H24.7.10	異常なし	否		有(平成18年4月)