

作業前アオコ発生状況



アオコ攪拌作業後



8月5日アオコ対策状況


作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内朝はアオコ見られず十時頃からレベル4発生、新川ではレベル3～5発生。
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内は作業終了時には攪拌とアオコ回収の効果もあり、全体的にレベル3程度。土浦港内のアオコは範囲が小さく攪拌するとすぐに無くなった。新川においては午前午後の二度攪拌。夕方には南東からの風が北西からの風に変わりアオコは溜まらなくなった。