

作業船によるアオコ攪拌作業



8月8日アオコ対策状況



攪拌作業前



作業船によるアオコ攪拌作業



攪拌作業後



作業船によるアオコ攪拌作業




1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3～4のアオコ発生。新川上流レベル5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内は西側の観光ホテル前やコンビニ前にレベル4のアオコがあり攪拌後は、レベル3になり臭気もない。新川はフェンスに吹き寄せられ腐敗寸前であったが、攪拌後レベル4程度になり、ひどい悪臭は免れた。

みずすましアオコ回収状況



8月8日アオコ対策状況



みずすましアオコ脱水状況



みずすましアオコ回収状況



みずすましアオコ脱水状況



みずすまし脱水アオコ1本



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3 ~ 4のアオコ発生。
3. 対策内容: 「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶1本。
風は、昨日と変わり冷たく感じるが、日差しは強く、気温も高く作業は大変である。
しかし、アオコは少な目で、腐敗するには至らなかった。