

作業船によるアオコ攪拌作業



作業船によるアオコ攪拌作業



8月14日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業



みずすまし待機点検



みずすまし待機点検



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル2～3のアオコ発生。新川上流レベル3～4
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 昨日からの南西の強風で、ほとんどアオコは土浦港内より出て行き、攪拌作業と相俟ってレベルは2～3維持。新川も一部レベル4があったが攪拌により2～3を維持。