

作業船によるアオコ攪拌作業①



攪拌作業前②



攪拌作業後②



8月16日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



みずすまし待機点検



みずすまし待機点検



みずすまし待機点検



1. 対策箇所: 土浦港、新川
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル2～3のアオコ発生。新川レベル4～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 昨日あったアオコは、夜からの南西の風で、土浦港内からは出て行ってしまい、レベル2～3であり一部、水神宮前にレベル5のアオコがあったが、攪拌作業によってレベル2～3に減少。新川は攪拌によってレベル3～4を維持。