

作業船によるアオコ攪拌作業



8月19日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業



作業前アオコ発生状況



アオコ攪拌前



アオコ攪拌後



作業船によるアオコ攪拌作業



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内レベル4～5、新川上流レベル4～5強
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 本日はアオコが港内に広くあり、攪拌後もレベル4程度で腐敗までにはならないまで。新川については、レベル5強で広い範囲にあった。攪拌作業で何とか、レベル4を維持。