

アオコ攪拌前①




作業船によるアオコ攪拌作業①





アオコ攪拌後①



8月26日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4～5のアオコ発生。新川上流レベル4～5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: ここ数日と同様に水馬(コンビニ前)からみずすまし周辺(観光ホテル前)にレベル4～5のアオコを確認。土浦港内で場所を変えながら攪拌を行った。
新川では午前中オイルフェンス沿いにレベル5強のアオコがあり攪拌。午後にはアオコは発生していなかった。