


作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業②

9月9日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



アオコ攪拌前②



アオコ攪拌後②



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中はレベル3~4のアオコであったが、風の向きが南東になりコンビニ前や新川はアオコが集まり、レベル5になるところもあったが、攪拌作業によりレベル3程度に低下した。