


水馬アオコ回収状況①



# 9月11日アオコ対策状況



みずすましアオコ回収状況②



水馬アオコ回収状況①



水馬ろ布洗浄状況①



みずすましアオコ脱水状況②



水馬脱水アオコ2本



みずすまし脱水アオコ0.3本




1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル4~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」「みずすまし」にてアオコ回収・脱水作業。
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」脱水アオコ: ドラム缶0.3本。  
土浦港内、造船所前から観光ホテル前にかけてレベル4~5のアオコ発生。  
南東からの風が吹いていたためアオコは薄くなる事は無かった。回収作業と同時に攪拌を行い、悪臭を防止しながらの作業となった。

作業船によるアオコ攪拌作業①




# 9月11日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業②




作業船によるアオコ攪拌作業③




作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



作業船によるアオコ攪拌作業⑥



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中は、造船所前から観光ホテル前にかけてレベル4~5のアオコが滞留していた。  
 ビオパーク横や新川でも同レベルのアオコが見られた。港内では攪拌を行っても、南東からの風で押し戻されてしまい先の見えない作業だった。午後になると風も弱くなり攪拌を行った箇所はレベル3~4に低下した。