


作業船によるアオコ攪拌作業①




作業船によるアオコ攪拌作業②



9月16日アオコ対策状況



アオコ攪拌前⑤



アオコ攪拌後⑤



作業船によるアオコ攪拌作業⑤


作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業⑥



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル4~5のアオコ発生。新川上流レベル5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内ではレベル4のアオコが溜まっていた。Bioパーク横(⑤)と新川(⑥)ではレベル5の濃いアオコが確認できた。Bioパークでは午前中一度の攪拌を行うと、午後は発生しなかったが、新川では午前・午後の二度攪拌が必要だった。時折、雨が降ったこともあって、作業終了時には全体的にアオコのレベルは3~4に低下した。