


水馬アオコ回収状況①




水馬アオコ回収状況①



9月18日アオコ対策状況



水馬アオコ脱水状況①




みずすまし散水前②



みずすまし散水後②



みずすましアオコ散水状況②



水馬脱水アオコ2本



みずすまし点検・整備状況②





1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3~5のアオコ発生。
3. 対策内容: 「水馬」にてアオコ回収・脱水作業。「みずすまし」は散水作業
4. 対策効果: 「水馬」脱水アオコ: ドラム缶2本。「みずすまし」散水によるアオコ拡散
水馬周辺でレベル3~4、みずすまし周辺にはレベル4~5のアオコが溜まっていた。みずすまし周辺のアオコも散水作業により悪臭を放つ事は無かった。午後になると雨が降りだし、港内のアオコはレベル3程度に低下した。

作業船によるアオコ攪拌作業①



9月18日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業④




アオコ攪拌前②



アオコ攪拌後②



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業⑤



1. 対策箇所: 土浦港、新川上流
2. 発生状況: 土浦港内ではレベル3~5のアオコ発生。新川上流レベル4~5
3. 対策内容: 作業船3隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内では観光ホテル前からジェットホイル横にかけてレベル4~5のアオコが溜まっていた。新川では午前・午後ともにレベル4~5のアオコが発生していたので随時、攪拌を行った。午後には雨が降りだし、作業終了時には港内・新川ともにレベル3程度に低下した。