

9月23日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①




アオコ攪拌前②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業④



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル2～4のアオコ発生。新川上流レベル2～3
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝からの弱い雨と北風により、港内南側にレベル4程度のアオコが溜まっており、攪拌作業よりレベル3程度にはなるが、風で次から次へとアオコが寄せられて来て、止めるとレベル4程度になる状況。新川は上流からの雨による流れで、アオコが下流にゆっくり流れていた。雨の一日ではあったが、まだアオコがある状況であった。