


アオコ発生状況①



9月30日アオコ対策状況



アオコ攪拌状況①



アオコ攪拌後①



アオコ発生状況②



アオコ発生状況②



アオコ攪拌状況②



アオコ攪拌状況②



アオコ攪拌後②



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル3～5のアオコ発生。
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 午前中は水馬周辺と観光ホテル前に、レベル5のアオコが発生していた為、攪拌作業を実施。午後からは台風の影響で風が強くなり、攪拌作業と、風波によりレベル2～3に低下した。