

アオコ攪拌状況①



アオコ攪拌前②




アオコ攪拌状況②



アオコ攪拌後②



10月2日アオコ対策状況



水馬ベルトコンベア解体③



水馬アンカー洗浄③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内レベル2～4のアオコ発生。
3. 対策内容: 作業船1隻にて、攪拌作業。水馬 回航準備、片付け
4. 対策効果: 土浦港内全体としては、アオコのレベルは2～3と薄かったが、東からの風により観光ホテル前と造船所前の隅にアオコが溜まってレベル4程度になっていたため、攪拌を行った。水馬では昨日に引き続き回航準備、片付けを継続した。