

作業前アオコ発生状況③



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



8月12日アオコ対策状況



作業前アオコ発生状況①



作業船によるアオコ攪拌作業①




作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後①



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3～5のアオコ発生。③箇所はレベル6一部あり
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 各箇所とも、攪拌作業中はレベル3程度になる。風が北東よりの為、①の周囲にアオコが集まって①はレベル4を維持。③のレベル6は攪拌作業によりレベル3程度に解消された。