


作業前アオコ発生状況①



8月13日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業前アオコ発生状況③



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3～5のアオコ発生。③箇所はレベル6一部あり
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 朝方の北よりの風のため、旧観光ホテル前はレベル3～4程度であったが、船溜奥の①②周辺はアオコが集まってレベル4～5であった。攪拌作業によりレベル3程度に解消された。