

作業前アオコ発生状況①



作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業前アオコ発生状況③




作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



8月16日アオコ対策状況



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3～6のアオコ発生。①はレベル4、②③はレベル6
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 港内北側箇所レベル6の腐敗があり悪臭もあった。
攪拌作業により、レベル3～4に低下した。