


作業前アオコ発生状況①



# 8月17日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①



作業前アオコ発生状況③



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3~6のアオコ発生。①③はレベル4、②はレベル6
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 港内北西側でレベル6の腐敗があり悪臭もあった。量的には昨日より少ない。攪拌作業により、レベル3~4に低下した。