

作業前アオコ発生状況①



作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業前アオコ発生状況③




作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



8月18日アオコ対策状況



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3～6のアオコ発生。①はレベル3、②はレベル6、③はレベル4
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 港内北側でレベル6の腐敗があり悪臭もあった。アオコの大半は南西の風で港外に移動。攪拌作業により、レベル3に低下した。