

作業前アオコ発生状況①



8月19日アオコ対策状況

作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②




アオコ攪拌作業後③



作業船によるアオコ攪拌作業④



作業船によるアオコ攪拌作業③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3～5のアオコ発生、一部6。①はレベル6、②③④はレベル5～4
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 昨日からの南西の強い風で、土浦港内全体はアオコレベル3程度と低かったが、所々にアオコが溜まっており、①はレベル6で悪臭あり、②③④はレベル5～4であったが、攪拌作業により、レベル3に低下し悪臭は無しとなった。