


作業前アオコ発生状況①



8月23日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業①



アオコ攪拌作業後①



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



アオコ攪拌作業後②



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港・新川
2. 発生状況: 土浦港内はレベル3～5強、新川はレベル5強のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 土浦港内隅及び新川オイルフェンス設置箇所では、レベル5強のアオコ発生、攪拌作業を行いレベル3には低下する。しかし北東の風の為、攪拌を停止すると、アオコが寄ってきてレベル4～5に戻る。夕方は風が北西になり、港内から出て行く風になった。