



作業前アオコ発生状況①



8月28日アオコ対策状況



作業船によるアオコ攪拌作業①



作業船によるアオコ攪拌作業③



作業前アオコ発生状況②



作業船によるアオコ攪拌作業②



作業船によるアオコ攪拌作業③



アオコ攪拌作業後②



アオコ攪拌作業後③



1. 対策箇所: 土浦港
2. 発生状況: 土浦港内、レベル4~6のアオコ発生
3. 対策内容: 作業船2隻にて、攪拌作業。
4. 対策効果: 昨日の北東の風で土浦港内にアオコが吹き寄せられ、午後からは、一部レベル6の箇所が発生。攪拌作業により、レベル6は解消されたが、日中は東の風で、攪拌作業後もすぐに、アオコが吹き寄せられレベル4程度になった。