

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説
赤文字 : 重点区間 (重要度A箇所・危険箇所 (越水))
 番号に○印 : 氾濫危険水位設定箇所
青文字 : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

令和6年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

様式-2

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所		延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法		
				種別	階級		地	先名			秆杭位置 (K, m)	担当水防団体			担当土木事務所	
利根川上流 河川事務所	1	広右	0-1	広瀬川	堤体漏水 基礎地盤漏水	B B	右	群馬県	伊勢崎市境中島	1.0k 0.5k 上425m	329.4	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	2	広右	0-2	広瀬川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	要注 B B 要注	右	群馬県	伊勢崎市境中島	0.5k 上425m 0.5k 上389m	36.6	危険箇所 (越水) 右岸0.7k付近 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 堤体 (基礎地盤漏水の土質等) の機能に支障が生じる可能性がある箇所 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工 釜段工
利根川上流 河川事務所	1	広左	0-1	広瀬川	堤体漏水	B	左	群馬県	伊勢崎市境中島	1.0k 1.0k 下197m	196.5	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	2	広左	0-2	広瀬川	堤体漏水 旧川跡	B 要注	左	群馬県	伊勢崎市境米岡	1.0k 下197m 0.5k 上132m	72.2	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	3	広左	0-3	広瀬川	堤体漏水	B	左	群馬県	伊勢崎市境米岡	0.5k 上132m 0.0k 上98m	610.0	堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査)	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	広左	0-4	広瀬川	(重点) 越水 (溢水) 堤体漏水 旧川跡	要注 B 要注	左	群馬県	伊勢崎市境平塚	0.0k 上98m 0.0k	97.8	危険箇所 (越水) 左岸0.0k付近 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (安全性照査) 旧川跡	伊勢崎市	伊勢崎土木事務所	八斗島出張所	積み土のう工 かご止め工

	合計		右岸		左岸	
	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数	延長 (m)	箇所数
(重点区間)	134	2 箇所	37	1 箇所	98	1 箇所
総合評価 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
越水 (溢水) A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
堤体漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
基礎地盤漏水 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 A	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
総合評価 B	1,343	6 箇所	366	2 箇所	977	4 箇所
越水 (溢水) B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
堤体漏水 B	1,343	6 箇所	366	2 箇所	977	4 箇所
基礎地盤漏水 B	366	2 箇所	366	2 箇所	0	0 箇所
水衝洗掘 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
工作物 B	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
総合評価 要注	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
新堤防	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
破堤跡	0	0 箇所	0	0 箇所	0	0 箇所
旧川跡	207	3 箇所	37	1 箇所	170	2 箇所