

様式2 重要水防箇所一覧表での表示解説  
**赤文字** : 重点区間 (重要度 A 箇所・危険箇所 (越水))  
**番号に○印** : 氾濫危険水位設定箇所  
**青文字** : 越水 (溢水) 要注意区間 (事務所独自設定)

様式-2

令和5年度 直轄河川重要水防箇所一覧表

事務所名	番号	図面 対象 番号	河川名	重要度		左右 岸別	重要水防箇所			延長 (m)	重要な理由	県及び市町村		国土交通省 担当出張所	想定される 水防工法
				種別	階級		地名	先名	軒杭位置 (K, m)			担当水防団体	担当土木事務所		
利根川上流 河川事務所	1	飯右 2-1	飯沼川	越水 (溢水)	B	右	茨城県	坂東市法師戸	2.0k 上175m 2.0k 上100m	75.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工
利根川上流 河川事務所	2	飯右 2-2	飯沼川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県	坂東市法師戸	2.0k 上100m 1.5k 下47m	649.0	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (流下能力不足) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	3	飯右 1-1	飯沼川	越水 (溢水) 堤体漏水	B B	右	茨城県	坂東市矢作	1.5k 下47m 0.0k	1580.9	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満) 堤体の変状が生じるおそれがある箇所 (堤防脆弱性・安全性照査)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工 築きまわし工 かご止め工
利根川上流 河川事務所	4	飯右 0-1	飯沼川	越水 (溢水)	B	右	茨城県	坂東市矢作	0.0k 0.0k 下158m	158.4	計算水位と現況堤防高の差が余裕高未満 (堤防高は計画堤防高未満)	坂東市	境工事事務所	目吹出張所	積み土のう工

	合計		右岸		左岸	
	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数	延長(m)	箇所数
(重点区間)	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
総合評価 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
越水 (溢水) A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
堤体漏水 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
基礎地盤漏水 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
水衝洗掘 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
工作物 A	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
総合評価 B	2,463	4箇所	2,463	4箇所	0	0箇所
越水 (溢水) B	2,463	4箇所	2,463	4箇所	0	0箇所
堤体漏水 B	2,230	2箇所	2,230	2箇所	0	0箇所
基礎地盤漏水 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
水衝洗掘 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
工作物 B	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
総合評価 要注	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
新堤防	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
破堤跡	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所
旧川跡	0	0箇所	0	0箇所	0	0箇所