

鬼怒川・小貝川の安全利用点検を実施しました。

下館河川事務所管内では、河川の利用者が多くなる4、5月の連休前と夏休み前に職員自らが河岸などの水辺周りや階段、堤防や護岸等多くの方が利用される箇所について、安全利用点検を実施しました。

今回は、4月18日までに各出張所で点検を行い、特に氏家、藤代及び黒子出張所では河川愛護モニターの方の同行で「利用者の目線」から点検を実施しました。

点検した結果、危険な箇所と判断された箇所には、注意喚起看板等の対策を実施しました。対策をした箇所については、次ページ以降に掲載してありますのでご覧下さい。なお、河川を利用する際には、利用者自らが注意し利用されるよう、お願い致します。



【河川愛護モニターとの点検状況】

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		鎌庭出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	5. 3k ～5. 5k (200m)	低護－左1	低水護岸	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成16年7月)
			10. 8k ～11. 5k (700m)	低護－左2	低水護岸	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成14年4月)
			18. 32k ～18. 47k (150m)	低護－左3	低水護岸	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成16年7月)
			22. 25k	その他－左1	繫船通路 (石下緊急船着き場)	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成24年7月)
			22. 5k ～23. 3k (800m)	低護－左4	低水護岸	H24.4.18	異常なし	否		無
			27. 2k ～28. 0k (800m)	低護－左5	低水護岸	H24.4.18	異常なし	否		無
			27. 25k ～28. 0k (750m)	親－左1	水辺の楽校	H24.4.18	船着き場の転落防止柵が損傷している。	要	補修する。	有 (平成24年7月)
利根川	鬼怒川	右岸	16k	その他－右1 その他－右2	繫船通路 (三妻床止上緊急船着き場) (三妻床止下緊急船着き場)	H24.4.18	注意看板が破損している。(上流側)	要	復旧する。	有 (平成24年7月)
			26. 5k ～28. 0k (1500m)	低護－右1	低水護岸	H24.4.18	異常なし	否		無
			30. 25k ～30. 5k (250m)	低護－右2	低水護岸	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成20年4月)
			27. 25k ～28. 0k (750m)	親－右1	水辺の楽校	H24.4.18	車止めの基礎部が破損し、鍵がない	要	鍵を設置できるよう補修する	有 (平成24年7月)

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		鎌庭出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左右岸	5. 1k	堰－1	床止め (玉台床止め)	H24.4.18	異常なし	否		無
			11. 0k	堰－2	床止め (水海道床止め)	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成23年7月)
			16. 0k	堰－3	床止め (三妻床止め)	H24.4.18	異常なし	否		無
			22. 8k	堰－4	床止め (石下床止め)	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成22年4月)
			26. 6k	堰－5	床止め (鎌庭第一床止め)	H24.4.18	不法投棄がある。	要	看板を設置し、不法投棄を撤去する。	有 (平成24年4月)
			27. 8k	堰－6	床止め (鎌庭第二床止め)	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成16年7月)
			31. 5k	堰－7	床止め (長塚床止め)	H24.4.18	異常なし	否		有 (平成21年6月)

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		伊讃出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	54. 9k ～56. 4k (1500m)	低護－左1	低水護岸	H24.4.18	注意喚起看板の老朽化	要	階段護岸付近に注意喚起看板	有
			56. 7k ～57. 0k (300m)	低護－左2	低水護岸	H24.4.18	注意喚起看板の老朽化	要	階段護岸付近に注意喚起看板	有
利根川	鬼怒川	右岸	40. 65k ～41. 15k (650m)	高護－右1	高水護岸	H24.4.18	転落防止柵が一部未設置	要	単管による転落防止柵の設置	有
			41. 55k	樋－右1	樋門・樋管	H24.4.18	異常無し	－		有

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		伊讃出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	右岸	48. 8k ～49. 1k (300m)	低護－右1	低水護岸	H24.4.18	注意喚起看板の老朽化及び階段部の雑草	要	階段護岸付近に注意喚起看板 及び階段部の除草	有

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		石井出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	78.75k L=30m	根固－左1	根固め	H25.4.18	トラロープの破損が見られる。	要	注意看板1枚追加。 トラロープの張り直し。	有
			77.25k L=250m	親護－左2	親水護岸	H25.4.18	特に問題はないと思われる。			
			76.5k	根固－左3	天然河岸 根固め等	H25.4.18	注意看板異常なし。トラロープに緩みが見られる (23年度、洗掘部に4t根固めを設置)	要	トラロープの張り直し。	有
			73.25k L=200m	天岸－左4	天然河岸	H25.4.18	河岸の洗掘が進んでおり、人、車が転落する危険有り。 バリケードは設置されている。	要	注意看板の設置。	有
			72.25k L=50m	親護－左5	きよはら 水辺の楽校 (親水護岸)	H25.4.18	特に問題はないと思われる。			
利根川	鬼怒川	右岸	75.5k L=310m	低護－右1	低水護岸	H25.4.18	特に問題はないと思われる。			
			75.15k	観－右2	水位観測所	H25.4.18	特に問題はないと思われる。			
			66.75k	水面－右3	勝瓜魚道 勝瓜頭首工 及びその周辺	H25.4.18	注意看板異常なし。			有

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		氏家出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	84. 5k (90m)	低護－1	低水護岸	H25.4.17	護岸、根固めブロックの上を歩く際は注意が必要	要	注意喚起看板を設置する	無
			89. 9k	親－1	親水施設	H25.4.17	異常なし	否		無
			90. 30k (110m)	低護－2	低水護岸	H25.4.17	異常なし	否		無
利根川	鬼怒川	右岸	83. 25k	敷－1	高水敷	H25.4.17	異常なし	否		無
			86. 2k	親－2	親水施設	H25.4.17	草が繁茂していて危ない	要	除草を行う	無

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	繫船通路(三妻床止上緊急船着き場)	区域番号	その他－右1

※ 対策前



点検日: H25.04.18

※ 対策後



対策日: H25.04.23

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	鬼怒川
施設名	高水護岸	区域番号	高護一右1



H25.4.25



H25.4.26

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	根固め等	区域番号	天岸－左4



【注意看板の設置】

点検日：H25.4.15



注意看板の設置、バリケートの追加

対策日：H25.4.15

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	一級河川 鬼怒川
施設名	低護－1	施設名	低水護岸

[対策前] 危険性の注意喚起



点検日:H25. 4. 17

[対策後] 注意喚起看板設置



対策日:H25. 4. 22

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		藤代出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	0. 0k～0. 2k (200m)	道－右1	サイクリング道路	H25.4.17	・手摺等の破損状況:異状なし ・注意喚起の必要性:無し	否		有 転落防止柵補修(H22)
		右岸	1. 6k－35m ～1. 6k＋155m (140m)	低護－右1	低水護岸 (階段護岸)	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設看板有り)	否		有 トラロープ、注意看板の設置(H23)
		右岸	2. 2k～2. 4k (200m)	低護－右2	低水護岸 (階段護岸)	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(看板周辺に植生繁茂)	要	注意看板を移設する。	有 注意看板の設置
		右岸	2. 4k～2. 6k (200m)	低護－右3	低水護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険無し ・損傷等の有無:有り(じゃかごの鉄線破断) ・注意喚起の必要性:有り	要	注意看板を設置する。(鉄線 端部による怪我等の注意喚 起)	無
		右岸	3. 2k～3. 4k (200m)	河岸－右1	天然河岸	H25.4.17	・河岸からの転落:危険有り ・注意喚起の必要性:有り(既設看板有り)	否		有 注意看板の再設置(H24.4)
		右岸	3. 4k～3. 6k (200m)	低護－右4	低水護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設管版有り)	否		有 注意看板の再設置(H24.4)
		右岸	3. 8k～4. 0k (200m)	低護－右5	低水護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設看板の欠落)	要	注意看板を再設置する。	有 注意看板の設置(H23)
		右岸	4. 4k＋100m	親－右1	スロープ・階段護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設看板有り)	否		有 注意看板の設置(H24.4) 看板周辺の除草(H24.7)
		右岸	5. 4k＋79m	樋－右1	転落防止柵 (神住排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険有り(転落防止柵隙間) ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	要	転落防止柵の隙間をトラロー プで養生する。	無
		右岸	9. 6k＋100m	親－右2	階段護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設管版有り)	否		有 看板周辺の除草(H24.7)
		右岸	9. 8k＋100m	親－右3	階段護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設管版有り)	否		無
		右岸	14. 8k＋190m	樋－右2	転落防止柵 (赤法花排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		右岸	16. 0k	樋－右3	転落防止柵 (筒平花排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		右岸	18. 2k－30m	樋－右4	転落防止柵 (早井排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		藤代出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	19. 4k＋150m	樋－右5	転落防止柵 (四ヶ字排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	0. 8k－130m	樋－左1	転落防止柵 (古八間排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	1. 0k＋150m	樋－左2	転落防止柵 (大夫落排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	5. 0k	親－左1	スロープ・階段護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設看板の欠落)	要	注意看板を再設置する。	有 注意看板の設置(H24.4)
		左岸	5. 6k－27m	樋－左3	転落防止柵 (蒲沼排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	6. 0k＋100m	水門－左1	伊丹水門	H25.4.17	・水域への転落:危険性有り(転落防止柵隙間) ・損傷等の有無:無し	要	転落防止柵の隙間をトラロー プで養生する。	有 転落防止柵のボルト増締 (H24.4)
		左岸	9. 6k＋69m ～9. 6＋99m (30m)	低護－左1	低水護岸 (階段護岸)	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設看板の欠落)	要	注意看板を再設置する。	有 注意看板の設置
		左岸	10. 4k＋70m	樋－左4	転落防止柵 (中畑排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険有り(扉体前目に転落の危 険) ・損傷等の有無:有り(堤外水路グレーチング蓋 陥没トラロープで応急対策済み) ・注意喚起の必要性:有り(既設看板有り)	要	扉体前面隙間を進入防止の ためトラロープで養生する。	無
		左岸	11. 0k－30m	樋－左5	転落防止柵 (与後排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	11. 2k＋70m	樋－左6	転落防止柵 (舟場排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	12. 4k－5m	樋－左7	転落防止柵 (堤下排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	13. 2k＋80m	樋－左8	転落防止柵 (川口排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無
		左岸	15. 0k～15. 4k (400m)	低護－左2	低水護岸	H25.4.17	・護岸からの転落:危険有り ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:有り(既設看板の欠落)	要	注意看板を再設置する。	有 注意看板の設置(H24.4)
		左岸	17. 0k－70m	樋－左9	転落防止柵 (道畑排水樋管)	H25.4.17	・水路への転落:危険無し ・損傷等の有無:無し ・注意喚起の必要性:無し	否		無

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		水海道出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	左岸	20k+262m	樋－左1	樋管 (槐戸樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			23k+250m ～25k+400m	管道－左1	管理用道路	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		
			25k	水面－左1	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			25k+450m	水面－左2	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			26k+800m ～26k+900m (100m)	根－左1	根固め	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			26k+900m	水面－左3	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			26k+900m ～27k (100m)	敷－左1	水路(離山水路) (福岡堰左岸下流)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			27k+100m	樋－左2	樋管 (離山排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			27k+100 ～27k+200m (100m)	堤－左1	堤防	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			29k+100m	水面－左4	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			30k+250m	水面－左5	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			31k+600m	水観－左1	水位観測所 (下郷水位流量観測所)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			34k+330m	樋－左3	樋管 (豊里排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			38k+660m	樋－左4	樋管 (糠俵排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	川裏のかごマット裏が陥没 注意喚起看板が破損	要	土砂埋め戻し 看板設置	有 注意喚起看板

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		水海道出張所				
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無	
		左右岸	距離標	区域番号							
利根川	小貝川	左岸	39k+855m	樋－左5	樋管 (川澄排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	転落防止柵に隙間あり	要	木杭で閉塞	有 注意喚起看板	
			40k+430m	樋－左6	樋管 (国神排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
利根川	小貝川	右岸	20k+480m	樋－右1	樋管 (古瀬排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			20k+810m	水観－右1	水位観測所 (川又水位流量観測所)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			22k+765m	樋－右2	樋管 (八間堀排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	注意喚起看板が破損	要	看板設置	有 注意喚起看板	
			23k+140m	樋－右3	樋管 (新井木排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有(H19.7) 仮設転落防止柵	
			25k+400m	水面－右1	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有(H19.8) 仮設転落防止柵	
			27k-100m ～27k (100m)	敷－右1	水路(朝日水路) (福岡堰右岸下流)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有(H20.4) 注意喚起看板	
			27k-50m	水面－右2	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			27k+60m	樋－右4	樋管 (朝日排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			29k-300m	水面－右3	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有(H15.7) 注意喚起看板	
			30k+600m	水面－右4	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			31k+800m	樋－右5	樋管 (上蛇排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			32k+200m	水面－右5	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			35k+550m	樋－右6	樋管 (豊田排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有(H22.4) 川裏陥没箇所 土嚢設置	

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		水海道出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	35k+600m	水面－右6	水面利用	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			35k+610m	水観－右2	水位観測所 (上郷水位流量観測所)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板
			39k-100m ～39k (100m)	敷－右2	水路 (館方樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	仮設転落防止柵の一部がはずれていた	要	柵の固定(クランプ設置)	有(H19.4) 注意喚起看板 仮設転落防止柵
			40k-428m	樋－右7	樋管 (大園木排水樋管)	H25.4.9 ～ H25.4.17	異常なし	否		有 注意喚起看板

河川(水面を含む)における安全利用点検施設一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		黒子出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	45. 7k	樋－右1	糸繰川水門	H25.4.17	異常なし	否	特になし	有 注意喚起看板設置 (H23.7)
			45. 7k	樋－右2	糸繰川 排水機場 樋管	H25.4.17	異常なし	否	特になし	有 注意喚起看板設置 (H23.7)
			45. 8k ～46. 3km (500m)	低護－右2	比毛護岸	H25.4.17	異常なし	否	特になし	無
		左岸	53. 4k ～53. 5k (100m)	低護－左1	低水護岸	H25.4.17	異常なし	否	特になし	無
		右岸	54. 0k	他－右1	母子島初期湛水池	H25.4.17	異常なし	否	特になし	無

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局		事務所・出張所名		下館河川事務所 真岡出張所		点検実施 期 間	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
水系名	河川名	対象区域		点検対象施設名	点検結果 (破損状況)					
		左右岸	距離標			区域番号				
利根川	小貝川	右岸	77.2k	低護－右1	低水護岸	河道への転落	H25.4.15	要	既設ロープ柵を短管柵へ変更 またはバリケードの交換・看板 張り替え	有 (H22.4設置)
			75.9k	階－右1	階段	急勾配の階 段等からの 転落	H25.4.15	不要		有 (H20.4設置)
			70.0k	低護－右2	自然河岸	自然河岸の 崩落箇所か らの転落	H25.4.15	要	立入禁止看板の再設置	有 (H17.9設置)
			67.0K	低護－右3	低水護岸	河道への転落	H25.4.15	不要		有 (H23.7設置)
			65.9K	低護－右4	低水護岸	河道への転落	H25.4.15	要	立入禁止看板の再設置	有 (H17.4設置)
			65.8K	敷－右1	高水敷	危険性の注 意喚起の必 要性の有り (河川愛護 モニター意 見)	H25.4.15	不要		有 (H22.4設置)
			64.9K	低護－右5	低水護岸	自然河岸の	H25.4.15	不要		有 (河岸部:H21.4設置) (通路部:H22.3設置)
			63.5K	低護－右6	低水護岸	自然河岸の	H25.4.15	要	立入禁止看板の再設置	有 (河岸部:H21.4設置)
		左岸	77.6k	堤－左1	堤防	河道への転落	H25.4.15	要	立入禁止看板の再設置	有 (HH24.7設置)
			75.9k	階－左1	階段	急勾配の階	H25.4.15	不要		有 (H20.4設置)
			65.0k	樋管－左1	樋管 (太陽寺排水樋管)	川裏水路へ	H25.4.15	要	既設A型バリケード柵を短管 柵へ変更・立入禁止看板の再 設置	有 (H19.4設置)

安全利用点検(H25GW前) 対策箇所写真

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護一左2

対策前



既設の注意喚起看板が欠落している

点検日: H25.4.17

対策後



注意喚起看板設置

対策日: H25.4.22

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	小貝川
施設名	館方樋管水路	区域番号	敷一右2

※対策前



仮設転落防止柵の一部がはずれていた

点検日：H25.4.9

※対策後



柵の固定(クランプ設置)

対策日：H25.4.15

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護一右4(65.9k)

※対策前

自然河岸崩落箇所からの
転落の可能性



看板の消失

点検日: 4月15日

※対応後

立入禁止看板の再設置



対策日: 4月22日