

鬼怒川・小貝川の夏休み前安全利用点検を実施しました。

下館河川事務所管内では、毎年、河川の利用者が多くなる GW 前と夏休み時期に合わせて、職員自らが河岸などの水辺周りや階段、堤防や護岸等多くの方々が利用される箇所について、安全利用点検を行っています。

点検した結果、危険な箇所と判断された箇所には、注意喚起看板等の対策を実施しました。対策した箇所については、次ページ以降に掲載してありますので御覧ください。

なお河川を利用する際には、利用者自らが注意し利用されるよう、お願い致します。

1. 点検実施期間 平成26年6月26日（木）～7月11日（金）
2. 点検実施河川 鬼怒川、田川、小貝川、大谷川
3. 安全利用点検による対応状況例

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		氏家出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	84.25k (20m)	低護－1	低水護岸 (階段護岸)	H26.7.7	雑草繁茂により利用に障害あり	要	除草済	無
			89.8k (100m)	低護－2	低水護岸 (階段護岸)	H26.7.7	雑草繁茂により利用に障害あり	要	除草済	無
利根川	鬼怒川	右岸	85.6k (5m)	階－1	階段	H26.7.7	雑草繁茂により利用困難	要	除草済	無
			85.75k (5m)	階－2	階段	H26.7.7	雑草繁茂により利用困難	要	除草済	無
			84.25k (50m)	低護－3	低水護岸 (階段護岸)	H26.7.7	雑草繁茂により利用に障害あり	要	除草済	無

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		石井出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	80.5k	天岸一左1	天然河岸	H26.7.9	異常なし	否		有
			78.70k	根固一左2	根固め	H26.7.9	異常なし	否		有
			77.25k L=250m	親護一左3	親水護岸	H26.7.9	異常なし	否		無
			77.1k	天岸一左4	天然河岸	H26.7.9	異常なし	否		有
			76.5k	根固一左5	天然河岸 根固め等	H26.7.9	異常なし	否		有
			72.25k L=50m	親護一左6	きよはら 水辺の楽校 (親水護岸)	H26.7.9	異常なし	否		無
利根川	鬼怒川	右岸	83.0k	天岸一右1	天然河岸	H26.7.9	杭が緩んでいる箇所がある 看板周りの除草が必要	要	杭の打ち直し 看板周りの除草	有
			82.8k	天岸一右2	天然河岸	H26.7.9	異常なし	否		有
			79.1k	天岸一右3	天然河岸	H26.7.9	ロープの切れている箇所がある	要	トラロープの直し	有
			78.75k	天岸一右4	天然河岸	H26.7.9	看板が痛んでいる	要	注意看板の付け替え	有
			78.7k	天岸一右5	天然河岸	H26.7.9	杭が抜けている箇所がある	要	杭の打ち直し	有

			75.5k L=40m	低護一右6	低水護岸	H26.7.9	看板がとれている	要	看板の再設置	有
			75.15k	観一右7	水位観測所	H26.7.9	異常なし	否		無
			73.5k	天岸一右8	天然河岸	H26.7.9	看板周りの除草が必要	要	看板周りの除草	有
			66.75k	水面一右9	勝瓜魚道 勝瓜頭首工 及びその周辺	H26.7.9	看板がはがれている 看板周りの除草が必要	要	看板の再設置 看板周りの除草	有

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		伊讃出張所	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)			
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	31.75km ～32.1km (320m)	堤一左1	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無
			32.25km ～32.6km (450m)	堤一左2	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無
			33.0km ～43.6km (10600m)	堤一左3	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無
			46.65km ～47.08km (400m)	堤一左4	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無
			51.4km ～58.0km (7000m)	堤一左5	堤防	H26.6.26	階段部の草の繁茂	要	階段部の除草	無
			36.17km ～41.6km (5200m)	通一左1	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			42.0km ～43.6km (1800m)	通一左2	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無
			46.65km ～47.08km (400m)	通一左3	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無
			51.4km ～54.25km (2800m)	通一左4	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無
			56.45km ～58.0km (1700m)	通一左5	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無
			31.75km ～58.0km	通一左6	管理用通路 (遊歩道等)	H26.6.26	防護柵の損傷・未設置	要	防護柵の補修・設置	無
			54.9km ～56.4km (1500m)	低護一左1	低水護岸	H26.6.26	親水護岸階段部の草の繁茂	要	階段部の除草	有 H25.5

利根川	鬼怒川	左岸	56.7km ～57.0km (300m)	低護一左2	低水護岸	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			31.75k+60m	樋一左1	樋門・樋管 (舟戸樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			32.5k～53m	樋一左2	樋門・樋管 (長塚樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			33.0k+136m	樋一左3	樋門・樋管 (上妻樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			35.5k+100m	樋一左4	樋門・樋管 (尻手樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			36.5k+80m	樋一左5	樋門・樋管 (平方樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			37.75k+15m	樋一左6	樋門・樋管 (上平樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			38.75k～82m	樋一左7	樋門・樋管 (上野樋管)	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			39.0k+128m	樋一左8	樋門・樋管 (下河原樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			57.5k～105m	樋一左9	樋門・樋管 (上谷貝樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			37.25km+20m	観一右1	水位観測所 (平方)	H26.6.26	異常なし	否		無
			45.5km+145m	観一右2	水位観測所 (川島)	H26.6.26	異常なし	否		無
		右岸	31.75km ～40.35km (8800m)	堤一右1	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無
			41.2km ～44.2km (3100m)	堤一右2	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無

利根川	鬼怒川	右岸	44.67km ～58.0km (13600m)	堤一右3	堤防	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			36.25km ～40.35km (4200m)	通一右1	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			41.2km ～41.35km (150m)	通一右2	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無
			44.67km ～55.15km (11200m)	通一右3	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			31.75km ～58.0km	通一右4	管理用通路 (遊歩道等)	H26.6.26	階段部の草の繁茂	要	階段及び通路の除草	有 H26.4
			40.65km ～41.15km (650m)	高護一右1	高水護岸	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.5
			48.8km ～49.1km (300m)	低護一右1	低水護岸	H26.6.26	親水護岸階段部の草の繁茂	要	階段部の除草	有 H25.7
			50.25km ～50.41km (160m)	低護一右2	低水護岸	H26.6.26	異常なし	否		有 H26.4
			56.85km ～57.21km (360m)	根一右1	根固め	H26.6.26	異常なし	否		有 H26.4
			34.25k+29m	樋一右1	樋門・樋管 (江口樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			34.5k-60m	樋一右2	樋門・樋管 (野爪樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			35.25k-93m	樋一右3	樋門・樋管 (坪井樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			35.75k-25m	樋一右4	樋門・樋管 (高崎樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無

利根川	鬼怒川	右岸	36.5k+42m	樋一右5	樋門・樋管 (後山樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			38.0k-203m	樋一右6	樋門・樋管 (大渡戸第二樋管)	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			38.0k+142m	樋一右7	樋門・樋管 (大渡戸樋管)	H26.6.26	異常なし	否		有 H26.4
			41.5k-42m	樋一右8	樋門・樋管 (上山川樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
			43.0k	樋一右9	樋門・樋管 (中樋管)	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			48.0k-46m	樋一右10	樋門・樋管 (岸福樋管)	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
			53.0k+134m	樋一右11	樋門・樋管 (下吉田樋管)	H26.6.26	異常なし	否		有 H25.7
	田川	左岸	0.0km ～1.1km (1100m)	堤一左1	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無
			0.0km ～0.18km (180m)	通一左1	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無
			0.30km ～1.1km (800m)	通一左2	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無
			0.2k+100m	樋一左1	樋門・樋管 (田川樋管)	H26.6.26	異常なし	否		無
		右岸	0.0km ～1.1km (1100m)	堤一右1	堤防	H26.6.26	異常なし	否		無
			0.0km ～0.74km (740m)	通一右1	管理用通路	H26.6.26	異常なし	否		無

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		鎌庭出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	鬼怒川	左岸	27.25k ～28.0k L=750m	親一左1	水辺の楽校	H26.7.7	異常なし	否		有 H24.7
			7.75k-140m ～ 8.00k+30m	階一左1	階段3箇所	H26.7.8	異常なし	否		
			9.5k-50m	階一左2	階段2箇所	H26.7.8	異常なし	否		
			10.75k-30m ～ 12.00k+20m	階一左3	階段8箇所	H26.7.8	階段の途中から急勾配になっている。 (11.00k-50m 川裏側)	要	注意看板の設置	
			14.00k-40m	階一左4	階段2箇所	H26.7.8	異常なし	否		
			16.50k-110m ～ 18.50k+120m	階一左5	階段9箇所	H26.7.8	草に埋もれている。(18.50k+120m川面側) 利用されている形跡がない。	否	経過観察	
			20.50k+50m ～ 21.75k-50m	階一左6	階段2箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			22.25k+105m ～ 23.0k+100m	階一左7	階段13箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			23.25k-80m ～ 23.25+150m	階一左8	階段6箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			24.00k+100m ～ 26.00k+160m	階一左9	階段3箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			27.50k+50m ～ 27.75k	階一左10	階段5箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			30.00k-80m ～ 30.00k-50m	階一左11	階段2箇所	H26.7.9	異常なし	否		

利根川	鬼怒川	右岸	27.25k~28.0k	親一右1	水辺の楽校	H26.7.7	異常なし	否		
			9.00k~60m ~ 9.25k+180m	階一右1	階段5箇所	H26.7.8	異常なし	否		
			11.5k+30m	階一右2	階段2箇所	H26.7.8	異常なし	否		
			15.50k~10m ~ 15.75k+90m	階一右3	階段6箇所	H26.7.8	異常なし	否		
			18.50k+90m	階一右4	階段2箇所	H26.7.8	異常なし	否		
			21.25k~40m	階一右5	階段1箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			26.75k~70m ~ 27.75k~15m	階一右6	階段4箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			28.50k~140m ~ 28.50k~50m	階一右7	階段2箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			29.75k	階一右8	階段1箇所	H26.7.9	異常なし	否		
			30.00k~30m ~ 30.75k+90m	階一右9	階段8箇所	H26.7.9	手すりが一歩破損	否	手すりの代わりにロープを設置済	
			31.25k+20m	階一右10	階段2箇所	H26.7.9	異常なし			

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		真岡出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	77.2k	低護一右1	低水護岸	H26.6.30	河道への転落 (単管柵に15cm以上の開口部あり)	要	開口部15cm以下になるように単管柵の位置を調整。チェーン柵の設置。	有 H22.4設置
			75.9k	階一右1	階段	H26.6.30	急勾配の階段等からの転落	不要		有 H20.4設置
			70.0k	低護一右2	自然河岸	H26.6.30	自然河岸の崩落箇所からの転落 (雑草で看板とロープ柵が見づらい)	要	注意看板とロープ柵周辺の除草。	有 H17.9設置
			67.0K	低護一右3	低水護岸	H26.6.30	河道への転落	不要		有 H23.7設置
			65.9K	低護一右4	低水護岸	H26.6.30	河道への転落	不要		有 H17.4設置
			65.8K	敷一右1	高水敷	H26.6.30	危険性の注意喚起の必要性の有り ※河川愛護モニターからの意見 (看板が雑草繁茂で見えづらい)	要	注意看板周辺の除草。	有 H22.4設置
			64.9K	低護一右5	低水護岸	H26.6.30	自然河岸の崩落箇所からの転落	不要		有 H21.4設置
			63.5K	低護一右6	低水護岸	H26.6.30	自然河岸の崩落箇所からの転落	不要		有 H21.4設置
		左岸	77.6k	堤一左1	堤防	H26.6.30	河道への転落	不要		有 H24.7設置
			75.9k	階一左1	階段	H26.6.30	急勾配の階段等からの転落	不要		有 H20.4設置
			65.0k	樋管一左1	樋管 (太陽寺排水樋管)	H26.6.30	川裏水路への転落	不要		有 H19.4設置

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		黒子出張所			
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	45.8k～46.3k (500m)	低護一右1	比毛護岸	H26.7.9	異常なし	否		無
			42.0 k	樋一右1	下津排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		有
			42.4 k	樋一右2	新堀(下)排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		有
			42.8 k	樋一右3	高津排水樋管	H26.7.3	既設の転落防止柵(単管)に損傷あり	要	単管クランプで固定する	有
			44.2 k	樋一右4	柳原(上)排水樋管	H26.7.9	異常なし	否		無
			45.2 k	樋一右5	下妻河路排水樋管	H26.7.9	異常なし	否		無
			45.6 k	樋一右6	糸繰川水門	H26.7.9	既設の転落防止柵(単管)のクランプカバーが無い	要	クランプカバーの取り付け	有
			45.6 k	樋一右7	糸繰川排水機場柵	H26.7.9	異常なし	否		有
			47.9 k	樋一右8	浅間排水樋管	H26.7.9	異常なし	否		無
			47.9 k	樋一右9	高木排水機場排水	H26.7.9	異常なし	否		無
			54.0 k	樋一右10	田谷川水門	H26.7.8	転落防止柵欠損部保護のためのトラロープが劣化	要	トラロープの張り替え	有
			56.6 k	樋一右11	西石田排水樋管	H26.7.2	異常なし	否		有

	57.6 k	樋一右12	榎生排水樋管	H26.7.2	異常なし	否		無
	59.2 k	樋一右13	島排水樋管	H26.7.2	転落防止柵欠損部保護のためのトラロープが劣化	要	トラロープの張り替え	有
	60.2 k	樋一右14	成田排水樋管	H26.7.2	異常なし	否		有
	61.0 k	樋一右15	直井排水樋管	H26.7.2	異常なし	否		無
	61.6 k	樋一右16	横島排水樋管	H26.7.2	異常なし	否		無
	45.6 k	機一右1	糸繰川排水機場	H26.7.9	異常なし	否		無
	47.9 k	機一右2	高木川排水機場	H26.7.9	異常なし	否		無
	56.2k	機一右3	西石田排水機場	H26.7.8	異常なし	否		無
左岸	53.4k～53.5k (100m)	低護一左1	低水護岸	H26.7.3	異常なし	否		無
左岸	41.6 k	樋一左1	明戸排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
	42.0 k	樋一左2	又丸田排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
	42.2 k	樋一左3	安食下排水樋管	H26.7.3	既設の転落防止柵(単管)開口部から転落の恐れあり	要	単管で転落防止柵を補強する	有
	43.2 k	樋一左4	安食上排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
	44.0 k	樋一左5	池下排水樋管	H26.7.3	既設の転落防止柵(単管)開口部から転落の恐れあり	要	単管で転落防止柵を補強する	有

		44.6 k	樋一左6	我孫子排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
		45.8 k	樋一左7	新堀(上)排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
		49.8 k	樋一左8	上野2号排水樋管	H26.7.3	転落防止柵が無いため、水路への転落の恐れあり	要	・注意看板の設置 ・単管による転落防止柵の設置	有
		54.6 k	樋一左9	古内排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
		55.2 k	樋一左10	川中子排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
		55.6 k	樋一左11	下川中子排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
		56.6 k	樋一左12	川崎排水樋管	H26.7.3	異常なし	否		無
		56.8 k	樋一左13	川連排水樋管	H26.7.3	既設の転落防止柵固定用アンカーが1本欠損している	要	アンカーで再度固定する	無
		60.0 k	樋一左14	深見排水樋管	H26.7.2	異常なし	否		無
		60.8 k	樋一左15	横塚下排水樋管	H26.7.2	異常なし	否		無
大谷川	右岸	1.6 k	樋一右1	川神馬排水樋管	H26.7.8	異常なし	否		無
		1.6 k	機一右1	川神馬排水機場	H26.7.8	転落防止柵の開口部から転落の恐れあり	要	開口部の閉鎖	無
母子島遊水地			樋一周1	周囲堤1号用水樋	H26.7.8	異常なし	否		無
			樋一周2	周囲堤2号用水樋	H26.7.8	異常なし	否		無
			樋一周3	周囲堤3号用水樋	H26.7.8	異常なし	否		無

			樋一周4	周囲堤4号用水樋	H26.7.8	異常なし	否		無
			樋一周5	周囲堤5号用水樋	H26.7.8	異常なし	否		無
			樋一周6	周囲堤6号用水樋	H26.7.8	異常なし	否		無
			樋一周7	周囲堤1号排水樋	H26.7.8	異常なし	否		無
			樋一周8	周囲堤2号排水樋	H26.7.8	異常なし	否		無
			樋一周9	周囲堤暗渠樋管	H26.7.8	異常なし	否		無
			他一右1	母子島初期湛水池	H26.7.8	異常なし	否		有

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局		事務所・出張所名		下館河川事務所		水海道出張所		対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
水系名	河川名	対象区域		点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)					
		左右岸	距離標	区域番号							
利根川	小貝川	左岸	20.0k+262m	樋一左1	樋管 (槐戸排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			23.0k+250m ～25.0k+400m	管道一左1	管理用道路	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否			
			25.0k	水面一左1	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			25.0k+450m	水面一左2	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			26.0k+800m ～26.0k+900m L=100m	根一左1	根固め	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			26.0k+900m	水面一左3	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			26.0k+900m ～27.0k L=100m	敷一左1	水路(離山水路) (福岡堰左岸下流)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			27.0k+100m	樋一左2	樋管 (離山排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			27.0k+100 ～27.0k+200m L=100m	堤一左1	堤防	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			28.0k+850m ～29.0k+100m	水面一左4	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			30.0k+250m	水面一左5	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	
			31.0k+600m	水観一左1	水位観測所 (下郷水位観測所)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板	

利根川	小貝川	右岸	34.0k+330m	樋一左3	樋管 (豊里排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			38.0k+660m	樋一左4	樋管 (糠俵排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			39.0k+855m	樋一左5	樋管 (川澄排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			40.0k+430m	樋一左6	樋管 (国神排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
		右岸	20.0k+480m	樋一右1	樋管 (古瀬排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			20.0k+810m	水観一右1	水位観測所 (川又水位流量観測所)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			22.0k+765m	樋一右2	樋管 (八間堀排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			23.0k+140m	樋一右3	樋管 (新井木排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有(H19.7) 仮設転落防止柵
			25.0k+400m	水面一右1	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有(H19.8) 仮設転落防止柵 注意喚起看板
			27.0k-100m ～27.0k L=100m	敷一右1	水路(朝日水路) (福岡堰右岸下流)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有(H20.4) 注意喚起看板 転落防止柵
			27.0k-50m	水面一右2	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			27.0k+60m	樋一右4	樋管 (朝日排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			28.0k+650m	水面一右3	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有(H15.7) 注意喚起看板
			30.0k+600m	水面一右4	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			31.0k+400m	樋一右5	樋管 (上蛇排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板

			32.0k+200m	水面一右5	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			35.0k+550m	樋一右6	樋管 (豊田排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有(H22.4) 川裏陥没箇所 土嚢設置
			35.0k+600m	水面一右6	水面利用	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			35.0k+610m	水観一右2	水位観測所 (上郷水位流量観測所)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板
			39.0k-15m	樋一右7	樋管 (館方排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有(H19.4) 注意喚起看板 転落防止柵
			40.0k-428m	樋一右8	樋管 (大園木排水樋管)	H26.7.1 ～ H26.7.11	異常なし	否		有 注意喚起看板

河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所・出張所名			下館河川事務所		藤代出張所	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策 の有無
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)			
		左右岸	距離標	区域番号						
利根川	小貝川	右岸	0.0k ～0.2k L=200m	道一右1	サイクリング道路	H26.7.9	異常なし	否		無
		右岸	1.6k-35m ～1.6k+155m L=140m	低護一右1	低水護岸 (階段護岸)	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草 看板の追加	有 トラロープ、注意喚起看板 (H23)
		右岸	2.2k ～2.4k L=140m	低護一右2	低水護岸 (階段護岸)	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	有 注意看板の移設 (H25.4)
		右岸	2.4k ～2.6k L=200m	低護一右3	低水護岸	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	有 注意看板の再設置 (H25.7)
		右岸	3.2k ～3.4kk L=200m	河岸一右1	天然河岸	H26.7.9	異常なし	否		有 注意看板の再設置 (H24.4)
		右岸	3.4k ～3.6k L=200m	低護一右4	低水護岸	H26.7.9	異常なし	否		有 注意看板の再設置 (H24.4)
		右岸	3.8k ～4.0k L=200m	低護一右5	低水護岸	H26.7.9	異常なし	否		有 注意看板の再設置 (H25.4)
		右岸	4.4k+100m	親一右1	スロープ・階段護岸	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	有 注意喚起看板(H24.4) 看板周辺の除草(H24.7)
		右岸	5.4k+79m	樋一右1	転落防止柵 (神住排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		有 転落防止柵 の隙間をトラ ロープで養 (H25.4)
		右岸	9.6k+100m	親一右2	階段護岸	H26.7.9	異常なし	否		有 看板周辺の除草 (H25.7)
		右岸	9.8k+100m	親一右3	階段護岸	H26.7.9	異常なし	否		有 看板周辺の除草 (H25.7)
		右岸	14.8k+190m	樋一右2	転落防止柵 (赤法花排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		無

		右岸	16.0k	樋一右3	転落防止柵 (筒平花排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		無
		右岸	18.2k-30m	樋一右4	転落防止柵 (早井排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		無
		右岸	19.4k+150m	樋一右5	転落防止柵 (四ヶ字排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		有 トラロープの再設置 (H26.4)
		左岸	0.8k-130m	樋一左1	転落防止柵 (古八間排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		無
		左岸	1.0k+150m	樋一左2	転落防止柵 (大夫落排水樋管)	H26.7.9	管理橋への進入危険あり	要	注意看板の設置	無
		左岸	5.0k	親一左1	スロープ・階段護岸	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	有 注意看板の再設置 (H25.7)
		左岸	5.6k-27m	樋一左3	転落防止柵 (蒲沼排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		無
		左岸	6.0k+100m	水門一左1	伊丹水門	H26.7.9	転落防止柵隙間あり	要	ステンレス金具設置	有 ボルト増締 (H24.4) トラロープ再 設置(H26.4)
		左岸	9.6k+69m ～9.6k+99m L=30m	低護一左1	低水護岸 (階段護岸)	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	有 注意看板の再設置 (H25.4)
		左岸	10.4k+70m	樋一左4	転落防止柵 (中畑排水樋管)	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	有 トラロープで 養生 (H25.4)
		左岸	11.0k-30m	樋一左5	転落防止柵 (与後排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		無
		左岸	11.2k+70m	樋一左6	転落防止柵 (舟場排水樋管)	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	注意喚起看板 (H25.7) 安全表示 テープ貼替 (H26.4)

		左岸	12.4k-5m	樋一左7	転落防止柵 (堤下排水樋管)	H26.7.9	・既設トラロープの緩み	要	トラロープの再設置	トラロープ設置 (H26.4) 安全表示 テープ貼替 (H26.4)
		左岸	13.2k+80m	樋一左8	転落防止柵 (川口排水樋管)	H26.7.9	異常なし	否		無
		左岸	15.0k ～15.4k L=400m	低護一左2	低水護岸	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	有 注意喚起看板 (H25.4) 看板追加 (H26.4)
		左岸	17.0k-70m	樋一左9	転落防止柵 (道畑排水樋管)	H26.7.9	既設看板の周辺の植生繁茂	要	看板周辺の除草	無

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	階段	区域番号	階－2

※対策前



【雑草の繁茂】

点検日：H26.7.7

※対策後



【除草実施】

対策日：H26.7.9

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	天然河岸	区域番号	天岸一右3

※対策前



【トラロープの直し】

点検日：H26.7.9

※対策後



【トラロープの直し】

対策日：H26.7.11

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	鬼怒川
施設名	管理用通路(遊歩道等)	区域番号	通一左6
※対策前  点検日：H26.6.26			
※対策後  対策日：H26.7.10			

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	低水護岸	区域番号	低護一右1(77.2K)

※対策前


単管柵に開口部がある



点検日：H26.6.30

※対策後

単管部材の位置を調整



対策日：H26.6.30

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川	河川名	小貝川
施設名	高津排水樋管	区域番号	樋一右3

※対策前

転落防止柵の損傷



点検日:7月3日

※対策後

転落防止柵の補修



対策日:7月14日

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	池下排水樋管	区域番号	樋一左5

※対策前

水路への転落の危険性あり



点検日:7月3日

※対策後

単管柵の追加設置



対策日:7月14日

安全利用点検結果(対策箇所写真)

整備局名	関東地方整備局	事務所名	下館河川事務所
水系名	利根川水系	河川名	小貝川
施設名	伊丹水門	区域番号	水門一左1

※対策前



転落防止柵隙間あり

点検日:H26.7.9

※対策後



ステンレス金具を用いた防止柵を設置

対策日:H26.7.14