


夏休み前の「富士川の安全利用点検」を実施しました

～安心して河川に接して頂けるよう15箇所対策を実施～

1. 河川空間は危険が内在するという特性を認識して頂き、自己責任による安全確保を心がけて頂きますよう河川利用者のみなさまにはお願いしているところですが、夏休みを迎えるにあたり、安心して河川に接して頂く事ができるように安全利用点検を実施しました。
2. 甲府河川国道事務所が管理している富士川、釜無川、笛吹川の総延長122.1kmにおいて、日々の河川巡視に加えて6月上旬～7月上旬に集中的に安全利用点検を実施し、その結果対策が必要と思われる15箇所について、緊急的に転落防止対策等を行いました。

主な対策事例

対策前




対策後



3. 河川へ近づきやすくなるように心がけこのような対策を実施していますが、河川には流れの急な箇所、自然の崖や深みが多く存在します。今回危険箇所に対策を実施しましたが、河川空間利用の際は安全に十分注意していただきますようお願いいたします。

平成26年度安全利用点検 (夏休み前) 対策箇所概略位置図



H26夏休み前 河川(水面を含む)における安全利用点検結果一覧表

水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検実施 期 間	点検結果 (破損状況)	対策の 要 否	実施予定の応急措置	既往の対策の 有無
		左右岸	距離標	区域番号						
富士川	富士川	右岸	H0		高水敷	H26.6.23	転落の恐れ	要	看板設置	有
富士川	富士川	右岸	H20		高水敷	H26.6.23	文字欠落	要	看板補修	有
富士川	富士川	左岸	H54		高水敷	H26.6.23	車止め変状	要	再設置	有
富士川	富士川	右岸	H69		管理用通路	H26.6.23	視認性不足	要	反射テープ設置	有
富士川	富士川	左岸	H91		管理用通路	H26.6.23	視認性不足	要	反射テープ設置	有
富士川	富士川	左岸	H91		高水敷	H26.6.23	転倒の恐れ	要	看板設置	無
富士川	富士川	右岸	H175		その他	H26.6.5	車両侵入防止対策の未設置	要	車止め及び木柵の設置	無
富士川	富士川	左岸	H305		その他	H26.6.5	転落防止対策の未設置	要	転落防止のためのフェンス設置	無
富士川	釜無川	左岸	K1		その他	H26.6.5	転落防止対策の未設置	要	転落防止の仮設防護柵設置	無
富士川	釜無川	右岸	K131+90m		川裏法尻	H26.7.23	立入禁止柵が倒れている。	要	立入禁止柵の復旧	有
富士川	御勅使川	右岸	M42		天端	H26.6.23	立入禁止ロープが切れている。	要	立入禁止ロープの復旧	有
富士川	笛吹川	左岸	F64		低水護岸	H26.7.4	崩落拡大、崩落箇所に亀裂あり	要	転落防止柵の再設置	有
富士川	笛吹川	右岸	F170		低水護岸	H26.7.4	階段護岸の摩耗により鉄筋が飛び出し	要	鉄筋の切断及び端部処理	一部有
富士川	笛吹川	右岸	F170		水位観測所	H26.7.4	観測所名看板の摩耗、固定にがたつき有り	要	撤去、看板は後日補修	無
富士川	笛吹川	右岸	F170		水位観測所	H26.7.4	グレーチング手すりのトラテープのはがれ	要	テープ張り直し	有