


発生日時	平成 27 年 5 月 8 日 (木) 11 時 15 分			
工事情報	河川系事務所 維持修繕			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	—	—	—	FEP管2本欠損、CCTVカメラ用電源ケーブル・映像ケーブル切断
事故概要	除草作業中(肩掛け式)にFEP管2本を欠損、CCTVカメラ用電源ケーブル・映像ケーブル切断したもの			
	公衆損害—その他公衆損害事故			

事故発生状況



確認状況



- ・事務所管内のCCTVカメラ映像が映らなかった事から、CCTVカメラ自体の不具合と考え、後日、現地調査を行った結果、カメラ用のFEP管(2本)に欠損があり、ケーブルを引き抜いたところ、電源ケーブルと映像ケーブルの切断が確認された。
- ・事務所職員、施工業者と現地の再確認を行い、当該ケーブルの位置関係、作業内容、時間帯などより、除草作業中に切断したものと断定。
- ・肩掛け式除草機による、先行刈り中であつたが、除草前は草が繁茂している状態であつた。

【事故発生原因】

- ・現地の調査不足
など

【事故防止のポイント】

- ・除草前に事前調査を適切に行い、障害物等の把握する など


発生日時	平成 27 年 5 月 19 日 (火) 13 時 28 分			
工事情報	道路系事務所 一般土木工事			
被災の状況	性別	年齢	職種	被災の程度
	男	54	土工	左手薬指骨折
事故概要	低水護岸の連節ブロックをバックホウにて仮設場から移動作業中に、吊り上げたブロックが重心を崩し揺れ、揺れを押さえた作業員(玉掛け)が吊り上げたブロックと仮置きされていたブロックに左薬指を挟まれ負傷したもの。 労働災害-その他工事関係者事故			

事故発生状況

作業状況



被災時の状況



荷の重心が崩れ揺れたところを玉掛け補助員がとっさに手を出してしまった。

・低水護岸の連節ブロックをバックホウにて仮設場から移動作業中に、吊り上げたブロックが重心を崩し揺れ、揺れを押さえた作業員(玉掛け補助員)が吊り上げたブロックと仮置きされていたブロックに左薬指を挟まれ負傷したもの。

【事故発生原因】

・安全が確保できる位置に退避していない など

【事故防止のポイント】

・安全が確認できる位置に退避
・安全な状態を確認するまでは手を出さない等を徹底させる。
など